

《永康地磅》 & 《永康县电子地磅厂家》

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 《永康地磅》 & 《永康县电子地磅厂家》 |
| 公司名称 | 上海鹰衡称重设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室 |
| 联系电话 | 18916291147 18916291147 |

产品详情

常见故障及解决方法：

1、角差难调或调不过来.

故障原因:单个受力点基础板倾斜水平度差.

解决方法:重新调整基础板水平度.

2、大重量称量不准、比原重量轻、不回.

故障原因:秤台强度不足，产生分力.

解决方法:秤台加固.

3、重车数据以一个分度值下掉.

故障原因:秤台秤台强度不足，或连接部位卡死.

解决方法:秤台加固，或调整秤台间隙使秤台之间自由状态.

4、两边上秤台重量不一致.

故障原因:单个受力点基础板倾斜水平度差.

解决方法:重新调整基础板水平度.

5、大重量称量不准.

故障原因:基础板下沉或有空虚不实.

解决方法:重新调整基础板.

6、数据上下跳动.

故障原因:接线盒进水或PCB板受潮

解决方法:接线盒吹干或更换.

7、开机后仪表从ERR01~08循环显示.

故障原因:接线盒PCB板烧坏.

解决方法:更换PCB板.

本公司之地磅产品即购买日起称体免费保修五年，电子部分保修18个月。这是对品质的自信，也是对用户的承诺。在保修期内，您只需要一个电话，我们会在最短的时间排除故障，并定期对设备进行保养、维护.电子磅哪有卖（电子磅）称重0.5-200吨电子磅全数字式电子磅，送货上门免费安装。

人生要交四种朋友：1、交一个欣赏你的朋友，即便在你穷困潦倒的时候反而会更安慰你、帮助你。2、交一个有正能量的朋友，在你情绪低落的时候陪伴你、鼓励你。3、交一个为你领路的朋友，自愿做你的垫脚石，带你走过泥泞、拨开迷雾。4、交一个肯指点你的朋友，时刻提醒你、监督你，让你时刻发现自己的不足。

今天电子地磅厂家带大家了解一下关于电子地磅浅基坑与无基坑优缺点都有哪些!

1、浅基坑是指电子秤安装在地下。安装后，电子地磅的表面与地面齐平。

优点：占地少，无坡度。此方法适用于场地较小的客户，但应确保地形较高；

缺点：如果附近地势较低，容易受雨水影响。另一方面，安装在地下，不利于维护和售后维护。地下通风条件差，影响地磅的

整体使用寿命。

2、无基坑，即电子地磅秤安装在地平面上。电子地磅的表面高于地平面。需要在两侧设置斜坡，以方便上下车。

优点：基础方法相对简单，便于维护。安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体使用寿命，高于地面，有利于排水。特别适用于场地大的客户，或已浇筑混凝土且不想再挖基坑的客户；

缺点：两侧需要做斜坡，占地面积大。

一、浅基坑与无基坑的优缺点：浅埋基坑，即电子汽车衡，安装在地下。安装后，地磅表面与地面齐平。

1、优点：占地少，无需坡度。此方法适用于场地较小的客户，但应确保地形较高。

2、缺点：如果附近地势较低，容易受雨水影响。另一方面，安装在地下，不利于维护和售后维护。恶劣的地下通风条件会影响地磅的整体使用寿命。

二、没有基坑，也就是说，地磅安装在地平面上。地磅的表面高于地面。两边都需要斜坡，以便上下车。

1、优点：基础方法相对简单，便于维护。安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体使用寿命，高于地面，有利于排水。它特别适用于有大场地的客户，或者那些不想再挖的基坑，因为原来的地面已经浇灌混凝土。

2、缺点：两侧需要做斜坡，占地面积大。