

PDS3模具钢用途 厚板 丝材

产品名称	PDS3模具钢用途 厚板 丝材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

PDS3日本大同JIS标准PDS3塑料模具PDS3模具钢是一款由日本大同生产的预硬塑料模具钢，该钢材具有好的机械性能及可加工性能，广泛用于模具的加工生产行业。该钢材在经过特殊的预硬化生产工艺，在出厂的时候已经具有了30~33HRC的硬度，足以满足普通模具对材料硬度的要求，因此可以减少正常模具的加工生产中的热处理环节，提高经济效益。PDS3日本大同塑胶模具钢,特别改善焊接性的通用塑料模具用钢。PDS3化学成分：碳C :0.40矽Si :0.30锰Mn :1.45铬Cr :2.00钼Mo :0.20PDS3主要用途：大型长期生产塑胶模钢，适合制造如电视机壳、雪柜、洗衣机、水桶等。可用于长期工作的普通塑料模具。如：Q345R，Q345为屈服点，调质结构钢这类钢的含碳量一般约为0.25%~0.55%，对于既定截面尺寸的结构件，在调质处理（淬火加回火）时，如果沿截面淬透，则力学性能良好，如果淬不透，显微组织中出现了自由铁素体，则韧性下降，对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等，回火后应快冷，这类钢的淬火临界直径，随晶粒度和合金元素含量的增加而增大，例如，40Cr和35SiMn钢约为30~40mm，而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为60~100mm，常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件力学性能这类钢主要保证力学性能，故其牌号体现其力学性能，用Q+数字表示，其中“Q”为屈服点“屈”字的汉语拼音字首，数字表示屈服点数值，例如Q275表示屈服点为275Mpa，若牌号后面标注字母A、B、C、D，则表示钢材质量等级不同，含S、P的量依次降低，钢材质量依次提高，若在牌号后面标注字母“F”则为沸腾钢，标注“b”为半镇静钢，不标注“F”或“b”者为镇静钢，例如Q235-A·F表示屈服点为235Mpa的A级沸腾钢，Q235-C表示屈服点为235Mpa的C级镇静钢，易切削结构钢是在钢中加入一些使钢变脆的元素，使钢切削时切削易脆断成碎屑，从而有利于提高切削速度和延长具寿命，使钢变脆的元素主要是liu，在普通低合金易切削结构钢中使用了铅、碲、铋等元素这种钢的含liu量WS在0.08%-0.3%范围内，含锰量WMn在0.60%-1.55%范围内，钢中的liu和锰以liu化锰形态存在，liu化锰很脆并有润滑效能，从而使切削容易碎断，并有利于提高加工表面的质量，具体牌号有：Y12,Y12Pb,Y15,Y15Pb,Y20,Y30,Y35,Y40Mn,Y45Ca。

上海威力批发零售1.

——河北保定辽宁大连丹东郑州-PDS3 硬度

上海威力批发零售2.

——山西太原黄岩芜湖杭州丽水-PDS3 用途

上海威胁批发零售3.

——山东德州东营济南莱芜聊城-PDS3 规格

上海威胁批发零售4.

——陕西汉中西安营口沈阳扬州-PDS3 强度

上海威胁批发零售5.

——鹤壁洛阳新乡 信阳盐城莱芜-PDS3 韧性

上海威胁批发零售6.

——安徽滁州芜湖湖州宁波威海-PDS3 圆钢

上海威胁批发零售7.

——赣州南昌上饶宜春温州常州-PDS3 带钢

上海威胁批发零售8.

——江苏常州淮京南通日照-PDS3 薄板

上海威胁批发零售9.

——东莞常熟太仓吴江洛阳烟台-PDS3 磁性

上海威胁批发零售10.

——无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴-PDS3 熔点

上海威胁批发零售11.

——镇江丹阳扬州淮安太仓靖江-PDS3 尺寸

上海威胁批发零售12.

——杭州湖州宿迁江阴吴江无锡-PDS3 钢号

上海威胁批发零售13.

——金华义乌淄博青岛南昌东营-PDS3 特性

上海威胁批发零售14.

——宁波余姚西安泰州宜兴上海-PDS3 优点

上海威胁批发零售15.

——绍兴台州黄岩常熟余姚丽水-PDS3 偏差

上海威胁批发零售16.

——温州乐清瑞安厦门合肥南京-PDS3 塑性

上海威胁批发零售17.

——山东滨州德州东营济南济宁-PDS3 参数

上海威胁批发零售18.

——威海潍坊烟台淄博青岛嘉兴-PDS3 厂家

上海威胁批发零售19.

——如东如皋通州东莞常熟昆山-PDS3 价格

上海威胁批发零售20.

——靖江泰兴无锡江阴宜兴徐州-PDS3 钢板

上海威胁批发零售21.

——高邮江都仪征镇江丹阳句容-PDS3 钢带

上海威胁批发零售22.

——姜堰东莞广州永康烟台东营-PDS3 钢管