

750混凝土搅拌机售后完善

产品名称	750混凝土搅拌机售后完善
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:JS750
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

商南县针对商品混凝土搅拌站的大规模检查每一季度进行一次，将全面对混凝土搅拌站的原料、机器、人员等进行检查；而突击检查则每月进行一次，主要是有针对性地展开单项或多项检查，尤其重视原料砂中，氯离子、含泥量等有关指标有无超标，是否符合相关规定。

河南昌利750混凝土搅拌机

的拌筒内铲臂紧固不应松动，刮板与衬板间隙应符合说明书要求，磨损不应超过说明书规定；拌筒内不应有积灰，叶片不应松动和变形，上料斗和卸料斗不应有明显变形；机体内的余料要尽快清除，防止结块；冲洗时注意勿使电动机着水，以免受潮；外部各零件上溅落的混凝土必须清理干净，以免影响零部件的拆卸和更换。

河南昌利750混凝土搅拌机的例行保养，又称每班保养，由操作人员在班前、班中、班后进行。其重点是检查、清洁、润滑，要求操作人员严格遵守安全操作规范，并重点检查卷扬上料系统、料车各行走轮磨损情况、钢丝磨损情况、钢丝绳滑轮磨损情况，卷扬电机制动力矩是否打滑溜车，轨道上不得有杂物，各秤是否能回零位。

郑州昌利公司750混凝土搅拌机为了减少磨损和卡石子现象，除了提高叶片、衬板的材质和及时调整间隙外，还在结构上采用了搅拌轴的回转中心相对搅拌筒中心略带偏心安装。这样，在卡石子现象发生的区域，叶片的运动方向总是沿着使叶片与衬板间隙由小变大的方向，即使卡入了石子也会减少石子对叶片和衬板的破坏。

郑州昌利厂750混凝土搅拌机在装运过程中要注意装机时应机器重心不得偏移，吊装钢丝绳应准确地挂在底盘圆形吊钩上(严禁用搅拌筒上的吊钩作整机起吊)；装运上轨道折叠后用铁丝捆住，料斗由制动销固定；整机及散件在车厢内固定应牢固平衡，并用安全钩挂牢。

郑州市昌利750混凝土搅拌机的主机机身和支架，上料支架和其他设施的安装和连接要牢固，各紧固件要完整、齐全和牢固；机身、场地和操作室清洁，无杂乱物品堆放；地基周围不得积水，冰冻季节放净水路存水；震动部件和与之连接部分的紧固。

郑州市昌利建机秉持“快速反应、畅快沟通、高效、合理周到”的客户服务理念。在接到客户需求后，我们会在第一时间与客户取得联系，了解客户具体需求情况，预定工作现场等相关信息，帮助客户分析问题、解决难题。对于部分客户，我们积极与其互动，走进预设工区。在充分了解客户对混凝土搅拌站产能、达到要求的效果及结果与客户投资成本预算之后，我们的资深设计团队将对其进行分析，根据客户的具体情况进行讨论、构思设计、拟定产品型号达到效果规划布局方案，为客户量身打造合适，经济的搅拌站设备，确保其效果良好。

郑州市昌利建机现拥有一大批具有三十多年设计和制造混凝土搅拌设备经验的优秀技术人才和生产管理人员、及经验丰富的技术服务人员，而且拥有完善的生产工艺，科学的质量检验方法，严格的管理制度，高效的员工激励机制。郑州市昌利建机努力创新，诚信经营，真诚为用户提供高品质、货真价实的优质产品和及时、周到的服务！