

供应6S摇床 摇床优点及操作与维护

产品名称	供应6S摇床 摇床优点及操作与维护
公司名称	巩义市开元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州巩义市白河东站
联系电话	86-037164128938 18937112666

产品详情

6S摇床用于选别2-0.02毫米矿砂及矿泥级别的钨、锡、钽、铌、铁、锰、铬、钛、铋、铅、金等有色、黑色、稀贵金属矿物，选别4-0.02毫米的硫铁矿，适当改换床条型式后选别末煤和煤泥，以及分选其他具有足够比重差及粒度组成合适的混合物料。

6S摇床可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074mm)等不同粒级。

6S摇床选别机理利用被分选矿物的比重差，床头提供的差速运动，斜面水流及不同型式的床条，使矿粒群在床面上松散分层，选择性运送，在床面上形成扇形分带。从而产出不同贫富产品。摇床广泛应用于赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿、砂金矿的选矿中作为重选设备来使用。

6S摇床所具有的优点：

- 1、刚度、强度大、变形小。
- 2、吸水率低、不增重。

- 3、工作表面不易损坏、耐磨性好、维修量小。
- 4、不吸潮泡肿、不霉烂、无虫蛀。
- 5、抗化学腐蚀、耐酸碱、不忌矿浆中的药剂。
- 6、耐气候性好、形状稳定、不干裂。
- 7、选别性能良好、指标稳定。
- 8、保留了木质床面的装配尺寸、两者可互换安装。

我厂根据设计图纸和成套技术工艺组织生产，严格质检，保证产品各项技术要求，欢迎广大用户选购。

6S摇床的操作与维护：

- 1、调节摇床作业前面分级箱的砂阀及上升水或调节分矿器来控制给矿量和给矿浓度，调节给矿补加水亦可调节给矿浓度。
- 2、6S型摇床由调节冲程手轮改变肘板座位置来获得目的冲程，改换电机皮带轮来调整冲次。
- 3、调节调坡手轮改变床面的横向坡度,调节冲洗水大小及分水阀位置，改变冲洗水膜的流速和分布，获得整齐，开展的精矿带。
- 4、调节弹簧的松紧度，调节四个支承点的适当位置。改正匹配不当的冲程冲次制度，校正拉杆连接处的偏斜，可以清除床面跳动。

5、检查连接螺钉是否松动，拉杆位置是否适当，弹簧是否过松或拆断，摇动或滑动面是否接触良好。床面是否接触非摇动部件。可以找到异常响声的原因并加以消除。

6、床头运动部件磨损过大时应予更换。矿槽、水槽要牢固防止松动。

7、停矿时，床面应冲洗干净。以免杂质氧化结垢。如有结垢，应加清除。

8、表面如有损坏，可配制树脂填料耐磨剂修复。