

# 101A-3型鼓风干燥箱操作规程\_操作流程

产品名称	101A-3型鼓风干燥箱操作规程_操作流程
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

德耐热（上海）电炉有限公司鼓风干燥箱是一种高效、高温、高精度的干燥设备，适用于多种材料的烘干处理。本操作规程旨在引导客户正确操作101A-3型鼓风干燥箱，确保设备的正常运行和用户的安全。

### 一、设备概述

101A-3型鼓风干燥箱是一种采用鼓风原理进行干燥的设备。它由外壳、加热系统、鼓风系统、控制系统等组成。设备外壳采用优质钢板焊接而成，具有良好的抗压性和耐高温性。加热系统采用发热体作为热源，能够提供稳定的加热功率。鼓风系统通过风机将气体循环送入干燥室，提高干燥效果。控制系统能够控制温度和时间，保证产品干燥的质量。

### 二、操作流程

#### 1. 准备工作

确保101A-3型鼓风干燥箱的电源供应稳定，接地良好。

检查设备外壳是否完好，无损坏或漏电情况。

按需要选择适当的烘干温度和时间。

#### 2. 启动鼓风干燥箱

将干燥物品放置在干燥室中，并合理分布，避免阻碍气流的正常循环。

打开鼓风机开关，确保鼓风系统正常运行。

设置所需的烘干温度和时间，启动加热系统。

#### 3. 进行干燥

根据产品特性和烘干要求，合理调整鼓风干燥箱的温度和时间。

注意观察干燥室内的温度和湿度变化，确保干燥过程的控制和调整。

在干燥完成后，关闭加热系统和鼓风系统。

#### 4. 完成操作

确认干燥室内的温度降至安全范围后，打开干燥室门。

将干燥物品取出，注意防止烫伤。

及时清理干燥室的残留物，保持设备的清洁。

通过按照操作规程正确操作101A-3型鼓风干燥箱，您能够得到高质量的产品干燥效果，并确保设备的安全使用。德耐热（上海）电炉有限公司致力于为客户提供高性能、高稳定性的干燥设备，欢迎您与我们联系进行进一步的了解和购买。