

脉冲布袋除尘器 除尘器厂家

产品名称	脉冲布袋除尘器 除尘器厂家
公司名称	泊头市天润环保机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:天润 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州是泊头市西环季家庄对面
联系电话	0317-8313336 13785730719

产品详情

脉冲布袋除尘器 除尘器厂家

脉冲布袋除尘器您采购到了吗？

采购脉冲布袋除尘器首选天润除尘，天润除尘一直致力于脉冲除尘器的研发与生产，天润除尘为回馈新老客户的长期支持，特在此月推出了优惠活动，有兴趣的朋友可以电话咨询。

[脉冲除尘器](#)有什么安全措施

1、对滤袋免受油雾危害的防范与措施

在锅炉启动和减负荷运行时将投放燃油，此时烟气中携带的油雾将危及滤袋，需要采取防范措施。两种投油条件下的烟气状况稍有不同。机组启动时，主要依靠燃油点火升温，油雾含量较高，而且由于烟气和除尘器、管道的温度较低，可能出现结露；而在减负荷运行条件下，燃油只是作为助燃，烟气中油雾含量相对较少，而且烟气和除尘器、管道的温度较高，对于滤袋的危害相对较轻。

防范油雾危害的措施主要是预敷粉料。罐车喷粉粉煤灰外取。粉煤灰的投放量不小于60吨/小时，投放1小时。锅炉减负荷投油助燃（30%B-MCR）时是否启用喷粉装置，取决于油燃烧状况，若油燃烧较完全，也可不启动喷粉系统。

2、对烟气异常高温危害的防范与措施

当锅炉烟气突发异常高温 > 1700C时，迅速开启烟道旁通提升阀，同时关闭烟气进风口，从而有效的保护滤袋。

3、对烟气低温危害的防范与措施

当锅炉点火或低负荷运行时（特别是冬季），烟气温度较低。烟气有发生结露的可能（如烟温接近90℃时），该时控制系统立即报警，同时启动喷粉装置，利用粉煤灰碱性粉末吸附及中和作用来抑制酸露的产生，保护滤袋不受酸雾滴腐蚀。另外，与锅炉生产配合，通过调节锅炉排烟温度提高烟温。除尘器运行温度应控制在高于酸露点温度20℃。

4、对“四管”破裂危害的防范与措施

当出现“四管”破裂时，烟气温度明显降低，烟气中水蒸汽含量会增加。“四管”破裂严重时，将显著影响锅炉生产，应停炉检修。必要时也可启用喷粉系统或改变清灰制度等辅助手段

天润除尘欢迎您随时咨询我们，诚邀为您提供最满意的服务!

公司名称：泊头市天润环保机械设备有限公司

姓名：石经理

电话：0317-8313336

手机：13785730719

传真:0317-8313334

QQ:381430122

邮箱：381430122@qq.com

地址：河北省泊头市西环季家庄对面

网站:<http://www.hbtrcc.com/>

脉冲布袋除尘器 除尘器厂家