绿化人造草坪研发厂家

产品名称	绿化人造草坪研发厂家		
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部		
价格	6.00/平方米		
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP		
公司地址	河北省盐山县城南开发区		
联系电话	18031719050 18031719050		

产品详情

河北昌冠人造草坪是一家集生产、研发、销售为一体的专业人造草坪公司,昌冠主营休闲草、彩虹草坪,景观草、门球场草坪、幼儿园草坪、足球场人造草坪,绿化人造草坪,填充款草坪,免填充草坪,生产的人造草坪,广泛应用于民用和公用设施,例如:足球场、篮球场、网球场、高尔夫球场、幼儿园、园林景观、展会、阳台、院子、屋顶等。昌冠具有成熟的销售体系及渠道、成熟的产品研发能力、成熟的产品生产能力。

人造草坪草皮底部为什么会腐烂开裂?

- 1. 人造草坪底部较薄, 使用普通PP材料。
- 2. 底部使用的胶水质量差或胶合工艺差、过多、过厚。
- 3. 场地不均匀地基不合格,对人造草坪底布造成极大破坏。
- 4. 地基整体排水不畅,并且底布在水中浸泡了很长时间。

人造草坪草皮颜色不均匀、色差严重的原因:

- 1. 人造草坪纤维质量差,厚度不均匀,颜色不稳定,容易造成颜色不一。
- 2. 现场安装设计差, 现场辅料填充不均匀, 造成色差。
- 3. 场地地基不均匀,接缝有明显痕迹。
- 4. 辅助材料填筑不合格,污染表层。