

## 2J52镍合金合金材料

产品名称	2J52镍合金合金材料
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

2J51 2J52: 2J51-2J52 铁钴钨钼系磁滞合金 合金型号 2J51、2J52 别称/对应型号 可加工规格/ mm  
冷轧带(扁)材0.01~3×1~300 热轧板材2.5~20×100~300 热锻棒材 12~400×2500 冷拉丝材 0.025~2.0  
×L 冷拉棒材 2.0~12×L 产品特点 在较低工作磁场下具有良hao的磁滞特性。产品用途  
在较低磁场中工作的磁滞电机转子。主要化学成分(%)合金型号 Co Mo W Fe 2J51 1

1.00~13.00 - 14.00~15.00 余量 2J52 15.00~17.00 5.00~6.00 10.00~11.00 余量 2J51 2J52:

2J51-2J52 铁钴钨钼系磁滞合金 合金型号 2J51、2J52 别称/对应型号 可加工规格/ mm

冷轧带(扁)材0.01~3×1~300 热轧板材2.5~20×100~300 热锻棒材 12~400×2500 冷拉丝材 0.025~2.0  
×L 冷拉棒材 2.0~12×L 产品特点 在较低工作磁场下具有良hao的磁滞特性。产品用途  
在较低磁场中工作的磁滞电机转子。主要化学成分(%)合金型号 Co Mo W Fe 2J51 1

1.00~13.00 - 14.00~15.00 余量 2J52 15.00~17.00 5.00~6.00 10.00~11.00 余量 在制件成形过程中

，工艺要求凹模、压料芯以及两者的制件必须紧密贴合在一起，在机床滑块下滑时板料塑性变形而实现成形，加工技shu ren员未按工艺要求在这一阶段及时对机床压力进行调整，工作不稳定，造成冲压件开裂。2J52钛合金密度低，硬度低，材料很棉，容易“让刀”。2J52粗加工时只会发生“切削不到wei”的情况，而不会发生“过切”。2J52为了避免“让刀”尺寸不到wei，钛合金加工而反复加工，余量尽量少留，以提高加工效率。2J52 现在金属加工行业的发展态势非常hao，为了让金属材料的应用为生产工作提供更多方便，现在很多合金材料也应运而生，其中哈氏合金的应用也开始获得人们的关注。2J52很多人可能对...