

山洋伺服器报警AL53维修

产品名称	山洋伺服器报警AL53维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

山洋伺服器报警AL53维修，三洋伺服器报警AL53维修，三洋伺服器报警AL62维修，三洋伺服器报警AL71维修，三洋伺服器报警AL81维修

以下则是惠州明杰为大家提供三洋驱动器常见故障代码解析：

1 OC 电源异常(过流) AL21 RL21 主电路电源异常(过电流)

2 OL 过负荷 AL41 RL41 过载

3 AOH 驱动器过热 AL51 RL51 驱动器温度异常

5 OV 过电压 AL61 RL61 超电压 伺服驱动器控制板故障

6 OS 过速 C1 过速 过速度

7 PE 控制电源异常 AL71 RL71 控制电路电压异常

8 DE 编码器异常 AL85 RL85 编码器初始故障

9 MPE 主电源低 AL62 RL62 主回路电压过低 伺服驱动器内部不良

A FP 主电源缺相 AL63 RL63 主电源缺相 R S T中，1相没有输入

C SE 速度控制异常 C2 速度控制异常

D OVF 偏差过大 D1 位置偏差过大

E EXOH 外部电阻过热 AL55 RL55 外接再生阻抗过热

F DSPE 伺服处理器错误

H RGOH 内部再生电阻过热 AL54 RL54 内藏再生阻抗过热

J RGOL 再生异常 AL43 RL43再生故障 超过再生电阻允许的功率

P MEME存储器异常 E6 参数异常