

板材PUR包覆机_包覆机_皓泽曼机械图

产品名称	板材PUR包覆机_包覆机_皓泽曼机械图
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:皓泽曼 型号:PM1848
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

即涂型覆膜机

该类设备操作包括上胶、烘干、热压三部分，操作求较高，优点是成品质量可靠，其有个致命缺点是油性胶加工时会产生影响人体健康的气体，所以该种技术在欧美等发达国家已经禁止，水性胶比油性环保，相对油性成本要高。

适用范围：适用于彩印、包装纸张、软片材、软胶板等复膜（过膜），使其表面光亮、色泽艳丽及具防水功能。

详细描述：

- 1、底座、壁板等用铸铁构造，永不变形，确保在使用过程及维修更换零件时不会影响其精度。
- 2、涂胶辊及限胶辊精工制作，辊面同心度误差控制在0.01mm以内，以确保涂胶均匀，同时节省胶水用量。
- 3、热复合钢辊精工镜面处理，复膜成品这度极佳。

覆膜机

- 4、电子自动恒温装置。
- 5、液压系统独特设计，精密稳定。加装成卷送纸装置，可适用于成卷材料之复合。可根据用户要求定制水性、油性两用机，

覆膜机覆膜就是将塑料薄膜涂上粘合剂，将其与以纸张为承印物的印刷品，经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起，形成纸塑合一的产品。经过覆膜机覆膜的印刷品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表面更加平滑光亮，不但提高了印刷品的光泽度和牢度，延长了印刷品的使用寿命，同时塑料薄膜又起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。

- 1.覆膜机不启动：输入电线不通，电源线接反，电压不够。
- 2.温度测量不准确：热电偶，温控仪，是否安装不正确及损坏。
- 3.工作真空度上不来：气路不通，手阀或电磁阀没有关闭，真空泵电机皮带松动，真空表损坏。
- 4.总电源开关跳闸：加热箱顶输入电线漏电，配电箱漏电，外界电线搭在设备上，电机漏电等。
- 5.吸膜不到位：真空度不够，漏气，温度不够，膜太薄，工件贴过其他材料，工件的凹深超过膜的拉升，吸覆时间太短，膜没有拉升，工件距离太近。
- 6.覆出的工件表面有折和不光滑或角包不住：膜没有拉直，膜质量不好，工件打磨不好，胶水喷的太多，工件下面的模板太低。
- 7.没到吸覆时膜向下拉升：电磁阀或手阀是否打开。
- 8.戏破现象：温度太高，加热时间太长，膜质量不好，没有加温。

覆膜机覆膜工艺作为保护和装饰印刷品表面的一种工艺方式，覆膜在印后加工中占很大的份额，随便走进一个书店，你就会发现，大多数图书都采用这种方式。这是因为经过覆膜的印刷品，表面会更加平滑、光亮、耐污、耐水、耐磨，书刊封面的色彩更加鲜艳夺目、不易被损坏。

印刷品的耐磨性、耐折性、抗拉性和耐湿性都得到了很大程度的加强，保护了各类印刷品的外观效果，提高了使用寿命。最值得一提的就是，覆膜机的覆膜工艺可以很大程度地弥补印刷产品的质量缺陷，许多在印刷过程中出现的表观缺陷，经过覆膜以后（尤其是覆亚光膜后），都可以被遮盖。