

# 欧瑞变频器维修 欧瑞变频器报警

产品名称	欧瑞变频器维修 欧瑞变频器报警
公司名称	广州市海珠区腾泰维修服务部
价格	300.00/台
规格参数	欧瑞:EURA F1000:E800 E2000:F1500
公司地址	广州市海珠区燕岗1号创意园
联系电话	020-28175453 13535095947

## 产品详情

广州市海珠区腾泰维修服务部，专业维修欧瑞变频器维修中心。

热轧板卷系在终轧温度800~900 高温下经受热轧，因此，在带钢表面生成大量氧化铁皮。如果不经过清洗而直接进入冷轧，则：轧制时会将氧化铁皮压入带钢基体，影响冷轧板表面质量及加工性能；氧化铁皮破碎后进入冷却润滑的乳化液系统，损坏设备并缩短乳化液使用寿命；损坏轧辊。为除去这种氧化铁皮，通常采用机械法和化学法相结合的方法。所谓机械法是采用除鳞机进行弯曲加工使氧化铁皮中发生龟裂，容易和酸接触而除掉氧化铁皮的方法。所谓化学法是使氧化铁皮和酸发生反应而除去氧化铁皮（FeO、Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）的方法。所使用的酸通常是硫酸或盐酸。盐酸和硫酸相比较，具有与氧化铁皮反应快、生成的铁盐在盐酸中溶解度大等优点，因此，可加快酸洗线的速度，提高了生产效率。酸洗是冷轧带钢生产工艺中非常重要的工艺，除了清除带钢表面的氧化铁以外，还具备调节卷重，剪去裂边的作用，为轧机提供合格的坯料，以保证冷轧机能顺利的生产出合格的带钢产品。常用酸洗线分推拉式酸洗线和连续式酸洗线两种。

服务流程：接货（取货）——免费检测——维修报价——维修——交货（邮寄）

现场服务：工厂生产线、电气自动化控制系统抢修、应急抢修

工厂变频器定期检修、保养，日常保养培训