

电控阀 TM522-R-G TRIVE气控阀 TRIVE电磁阀

产品名称	电控阀 TM522-R-G TRIVE气控阀 TRIVE电磁阀
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	379.00/台
规格参数	品牌:TRIVE 型号:TM522-R-G 产地:台湾
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

产品详情

电控阀 TM522-R-G TRIVE气控阀 TRIVE电磁阀 电控阀 TM522-R-G TRIVE气控阀 TRIVE电磁阀

调节阀泄漏一般有调节阀内漏、填料泄漏和阀芯、阀座变形引起的泄漏几种情况,下面分别加以分析。

阀内漏

阀杆长短不适,气开阀阀杆太长,阀杆向上的(或向下)距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致不严而内漏。同样气关阀阀杆太短,也可导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。解决方法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适,使其