

罗茨风机|三叶罗茨风机|工业用罗茨鼓风机

产品名称	罗茨风机 三叶罗茨风机 工业用罗茨鼓风机
公司名称	山东化东风机有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	风量:0.6-1200m ³ /min 压力:9.8-160kpa 品牌:华东
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	0531-67804861 18866134592

产品详情

罗茨风机|三叶罗茨风机|工业用罗茨鼓风机

华东风机介绍罗茨鼓风机机壳震动有哪些原因造成？

罗茨鼓风机机壳震动的原因有很多，罗茨鼓风机机壳内部有无渗油现象，罗茨鼓风机机壳内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。

注意润滑油冷却情况是否正常，注意润滑油的质量，经常倾听罗茨鼓风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定工况下工作。

拆卸机器时应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记与方向，以保证装配且能保持原来的配合要求。

罗茨鼓风机的过载有时不罗茨鼓风机|三叶罗茨风机|工业用罗茨鼓风机是立刻显示出来的，所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的变化，籍以判断机器是否运行正常。

罗茨风机两叶轮之罗茨风机|三叶罗茨风机|工业用罗茨鼓风机间发生碰撞是罗茨风机最常见的故障，如果不及时进行处理和防范，不仅噪声大，动力消耗增加，还会引起风机叶轮的严重磨损，造成风压明显降低，无法发挥风机的正常功效。

像这种情况，必须在初期进行及时的检查并采取相应的对策措施，才能使用好罗茨风机。其初步表现为，在运转过程中可听到明显的碰撞声，用手摸机壳能感到有轻微的震动。遇到这种故障首先不要急于拆卸，应对风机进行全面检查。

先用红外线探温器测量各部轴承外壳和前后外壳温度是否正常，用手或工具进行盘车，检查风机转动是否灵活。

大家可以通过以上介绍去维修罗茨鼓风机，日常还要靠大家自觉去爱护罗茨鼓风机去做好维护工作。