

医院排烟专用风机 | 广东低噪声风柜厂家

产品名称	医院排烟专用风机 广东低噪声风柜厂家
公司名称	东莞市麦凯通风设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:麦瑞科 规格:25寸7.5KW 风量:29380
公司地址	中国广东东莞市石排镇田边工业区
联系电话	86 0769 87187061/2 13826902016

产品详情

医院排烟专用风机，有低噪音风柜，排烟王，静电油烟净化器等 138-2690-2016

产品概述：医院排烟专用风机由框架、面板、消声（隔音材料组成）框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡，玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过喷涂处理，外表美观，根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种，电机外置式为厨房排烟通风用，电机内置式为普通通风用。产品特点：风流量大：在同等功率的风机下，每小时排出空气最大风压高；排气或送风的距离很长，最适用于连接风管噪音低：由于风叶是多翼式，同时又是皮带转动，加上柜体式全密封式从而大大降低了噪音量。应用范围：厨房油烟，大型娱乐中心、大厦地下停车场、公共场所等，玩具、五金、机械、纺织、制衣、冶金等工厂；医院、候车室、洗衣房、学校；办公室。无尘净化室等。

使用麦瑞科排低噪声风柜的注意事项

- 1、如排风柜需拆装按原装孔位角度对齐紧固，主动轮与被动轮上下平行，否则会产生经常断皮带等现象。
- 2、0.37KW-3KW用1.5mm²电线，4KW-5.5KW用2.5 mm²电线，7.5KW用4 mm²电线，11KW用6mm²电线，15KW-18.5KW用10mm²电线，22KW-30KW用16mm²电线。
- 3、5.5KW以上含5.5KW需装降压起动，加以保护电机及线路，否则电流过大易烧电机，不给予保修。
- 4、如发现风量有所减小，这时有可能是皮带松了，因排风柜在运行150小时后要重新调整皮带张力，运行1800小时后必须检查并调整皮带张力。
- 5、如安装好排风柜发现有口哨的声音出现，这种现象有可能是漏风，需在有缝隙之间打玻璃胶，即可解决。

- 6、 如安装好排风柜出现风量不够或效果不好，有3种原因：（1）选型选小，风量不够导致效果不好；（2）因弯头过多或管道过长急弯头；（3）反转运行等都会导致效果不好，要知道排风柜在正常运转情况下，风柜本身品质是没有问题的。
- 7、 排风柜如吊装下面装漏油盆需与风柜脱离，否则会产品共振，误解风柜振动
- 8、 安装医院排烟专用风机需考虑维修与保养空间位置，以便维修。138-2690-2016

麦凯风机成立于2002年8月，自主品牌产品有（“麦瑞科”牌和“麦凯”牌）以专业的通风设备生产技术，在通风环保领域赢得了新老客户的支持和信赖，其客户遍及全国各地。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，本着“下次还是找我”的经营理念 and “跻身于行业先进前列”的经营目标，严格按照ISO9001国际质量体系标准生产，有发明专利证书一项，实用新型专利证书十三项，商标注册证，中国厨房工程重点应用产品，广东省质量诚信示范单位等等各种荣誉证书和资质，为厨房设备工程投标保驾护航。