

氮气机维修保养改造

产品名称	氮气机维修保养改造
公司名称	苏州诚立诚气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诚立诚 型号:FD-80 维修方式:现场指导
公司地址	苏州高新区永安路128号（横塘科技工业园）
联系电话	0512-68078131 18112616607

产品详情

氮气机，氮气发生器，psa制氮机纯度不够的原因应该怎样维修制氮机首先对于制氮机纯度不够下降，制氮机纯度没有刚买的时候纯度高有哪些因素会影响氮气的纯度进行分析：1）、气量，气量需在额定值以下；2）、吸附塔的工作压力，一般压力在0.7~0.8MPa；3）、检测仪表是否准确；苏州诚立诚气体已为百余家制氮机使用企业提供制氮机维修、维保服务，我们熟悉制氮机纯度不够的各种原因，苏州制氮机、杭州制氮机、北京制氮机、江阴制氮机、山东制氮机、四川制氮机、广东制氮机等国内一系列各大品牌制氮机维修工作，以及国外岩谷制氮机、多明尼克制氮机等维修细节。苏州诚立诚气体设备为您提供制氮机维修保养、老旧制氮机改造、制氮机碳分子筛更换等一条龙业务。氮气机维修保养改造

保养不是维修· 保养的目的在于防止故障而非排除故障· 保养远远低于维修成本· 保养能避免不规则的故障，避免发生故障时对生产的影响· 保养能保证能耗效率· 保养能延长设备的正常使用寿命· 其综合效益是为广大用户大大降低其生产成本

一般情况下制氮机会存在一些问题如下：

- 1)、空气过滤器，冷冻干燥机，空气储罐没有正常排水。
- 2)冷冻干燥机不制冷没有人员及时发现。
- 3)制氮机前部没有配活性炭除油器。
- 4)制氮机消音器有大量黑色颗粒喷出。
- 5)有部分气动阀损坏。
- 6)设备使用到现在没有更换过空气过滤器滤芯。

解决问题如下：氮气机维修保养改造

- 1)空气储罐排污口加装定时排水器，以减少后处理的负荷压力。
- 2)备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水，空气压力是否满足0.6mpa以上，摸冷干机进出口对比，是否有制冷效果。检查氮气纯度是否稳定。
- 3)空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来做。
- 4)活性炭过滤器可以有效过滤油污，可以延长优质碳分子筛使用寿命，活性炭需在3000小时或4个月更换一次。
- 5)制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只，以防后患。

氮气机维修保养改造