

供应KYN28柜体KYN28壳体 KYN28高压

产品名称	供应KYN28柜体KYN28壳体 KYN28高压
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

产品详情

一、故障的预防措施

开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障，为减少故障频率应进行下列项目的检修：

- 1.检修程序锁和联锁，动作保持灵活可靠，程序正确
- 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试
- 3.检查电器接触部位，看接触情况是否良好，检测接地回路
- 4.有手车的须检查手车推进机构的情况，保证其满足说明书的有关要求
- 5.检查二次辅助回路有无异常，并进行必要的检修
- 6.检查各部分紧固件，如有松动应立即紧固
- 7.检查接地回路各部分的情况，如接地触头，主接地线及过门接地线等，保证其导电的连

续性

8.对sf6负荷开关须检查气体压力指标数据，视情况及时进行补气

9.清扫各部位的尘土，特别是绝缘材料表面的尘土。

10.发现有异常情况，如不能解决可同开关柜厂家联系

二、常见故障及处理方法

1.绝缘故障：绝缘故障形式一般有：环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换，清除绝缘材料表面的污渍，电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入，发生故障查找原因并立即整改

2.操作机构故障：经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏，检查原因并立即更改，同时更换新的线圈

3.保护元器件选用不当的造成的故障：如熔断器额定电流选用不当，继电器整定时间不匹配等原因造成的事故，发生故障及时查找原因并更换合适的元器件