

小字符喷码机操作中产品标识被漏喷是什么原因

产品名称	小字符喷码机操作中产品标识被漏喷是什么原因
公司名称	珠海巨鑫包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区南屏洪湾工业区兴湾六路5号3#厂房第四层
联系电话	86-0756-8818670

产品详情

喷码机价格，小字符喷码机价格，小字符喷码机品牌，喷码机厂家，进口喷码机价格在线咨询选珠海巨鑫（NO：0756-8818670）或网络查询：www.zhjuxin.com

小字符喷码机作为先进的标识设备，现在已经广泛运用到各行各业的产品标识中，它于产品标识的喷印使用中，有时会出现有些物品被漏喷的现象，通常出现该种现象都是喷码机电眼出现了问题。小字符喷码机价格供应商珠海巨鑫的工程师教大家正确处理小字符喷码机漏喷的问题。

所谓小字符喷码机的电眼其实就是一个能够进行感应的装置，只要电眼安装准确了，产品一旦出现它就可以感应到，这样的话喷码机就会对产品进行喷印工作。小字符喷码机漏喷现象正确处理方法如下。

步骤一：先检查喷码机电眼是否安装正确

喷码机的光电传感器置于需要使用的位置，如果出现漏喷可以改变电眼的安装位置，保证连续产品移动中，每一个产品电眼都能感应到

步骤二：电眼灵敏度的调整

确认配线连接是否正确，插上电并按照下述内容调节光轴和灵敏度。将检测物体置于检测位置，把灵敏度调节旋钮从最小灵敏度位置（Min.）缓慢地调节到动作位置a。移去检测物体，继续调节旋钮到动作位置b。（若不动作，则最大灵敏度位置（Max.）即是b。）a和b中间位置即为最佳灵敏度位置。可以调节电眼灵敏度的电位器，正确的调整是当电眼有感应时，相应的感应灯亮。

步骤三：排除颜色对电眼的影响。

步骤四：更换电眼

在经过了前三个步骤，喷码机漏喷的问题还没有得到解决的话，就必须换电眼了。主要有两个原因需要换电眼，1、电眼已经损坏，如果是这样的话，那么首先要将电眼还有电眼周边进行深度的清洁，然后再检查一下光纤。2、更换更高端的光电眼，电眼对透明塑料袋的感应并不灵敏，造成给喷码机的喷印信号也不准确,所以会出现漏喷的状况。

珠海巨鑫小字符喷码机供应商提醒喷码机企业用户们，小字符喷码机重在保养，在喷码机开始工作之前先检查一下喷码机的电眼是不是正常。

调节喷码机电眼时当然也不是谁都可以调节好的，专业的问题还是和我们联系更好！

公司名称：珠海巨鑫包装材料有限公司

公司电话：0756-8818670

公司网址：<http://www.zhjuxin.com>

办公地址：珠海市洪湾工业区金地门道商务区46栋101

生产地址：珠海市洪湾工业区嘉贸工业园