

中央隔离带防护栏，如有碰撞损坏必须及时维修恢复

产品名称	中央隔离带防护栏，如有碰撞损坏必须及时维修恢复
公司名称	深圳新途实业有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路72-1创客大厦16楼1615房
联系电话	0755-21007527 18925228122

产品详情

道路上安装隔离护栏，本意是通过纵向分离道路，增加行车和行人的安全性，可是实际中总会遇到防护栏损坏、丢失、被破坏、移位等情况，影响护栏的正常使用。

一段长约40米的隔离护栏，多处严重变形，部分变形的护栏甚至侵占了部分机动车道，过往车辆不得不减速缓慢通过。中段10米长的隔离护栏已脱落，被人丢弃在隧道内的人行道上。对此，在附近居住的胡师傅说，他几乎每天都会从这里通过，也曾遇见多次小交通事故，其中大部分是私家车和隔离护栏擦碰或相撞。不仅如此，还有原来马路上的护栏脱落后，固定护栏的螺丝却留在路面上，电动车或自行车不小心撞上，很容易发生事故。他有些担忧地说，当初设置隔离护栏实际上是为了通行安全，但是现在这样破烂不堪的护栏，不仅没有带来安全，还存在安全隐患。希望相关部门尽快消除隐患，让老百姓有一个安全、畅通的通行环境。

深圳护栏厂家新途提醒大家，如有发现护栏损坏、缺失、移位等不正常现象时，有义务和责任上报给相关部门，同时相关部门也应该多多普及、倡导大众参与到维护护栏正常工作的活动中来。确保大家能平安出行，远离不必要的伤害。

新途护栏主营以下护栏系列产品：1市政道路护栏、2施工围栏围挡、3移动临时护栏、4园林草坪护栏、5周界隔离围栏、6河道桥梁护栏、7其他用途护栏。