

# 怎样处理矿用扒渣机过热的情况厂家讲解

产品名称	怎样处理矿用扒渣机过热的情况厂家讲解
公司名称	济宁中科矿山机械厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:济宁中科 型号:扒渣机 产地:山东
公司地址	济宁市泗水县金庄镇西戈山村
联系电话	86-0537-4032888 18264732666

## 产品详情

矿用扒渣机使用一段时间后，会出现严重的过热现象，怎样处理这个情况呢？

1、矿用扒渣机过热因为环境温度升高导致发热源温度过高，散热源达不到良好散热效果，所以我们做到早发现早处理。 2、如果扒渣机发热温度不超过限定的热度时，是可以正常运行的。如果超过就是扒渣机过热了需要重新处理，而矿用机械热平衡是一项系统工程，若出现过热和过冷故障，必须从发热源、散热源和热平衡等全方位分析原因并制定维修对策。 3、现在国内外出现了各种高效、低耗的柴油机，发动机，液压系统，我们发现矿用扒渣机出现过热现象时，可以更换相应的设备，控制其温度。 4.高原地区气压低，散热器的冷却水也会出现未到沸点即沸腾现象；另外，温度传感器失效会将水温、油温误报。因此，在分析扒渣机过热原因时应认真分析，防止误判。购买中科扒渣机，我厂会在扒渣机出现故障第一时间派专业的技术人员到现场进行维修工作，以免非专业人不良操作造成机器二次损坏，请您放心购买使用！

中科简介： 济宁中科矿山机械厂是一家高科技私营独资企业，毗邻于孔孟之乡，G327国道旁，交通便利、经济发达，有着得天独厚的地理位置优势和良好的生产环境。

公司始建于2007年，占地面积15000余平方米，拥有员工50余人,其中高级工程师5人，有专业特长的技术人员20余名，是山东扒渣机生产厂家品牌之一。主导产品在全国同类产品中质量可靠，是中国中小型扒渣机行业最具竞争力的企业。