## 彩色砂浆混料机 抗裂地坪搅拌混合机成套设备

产品名称	彩色砂浆混料机 抗裂地坪搅拌混合机成套设备
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-\$LX-5000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七 路以东(奇桌粉体设备有限公司)
联系电话	14782758889

## 产品详情

温馨提示:因行业及物料特性不同,设备具体配置差异较大。。。。。。

产品图片、属性、价格仅供参考,商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

## 双螺旋锥形混合机的操作技巧

建筑行业的朋友对双螺旋锥形混合机并不陌生,因为在建筑行业中使用的物料大多是由这种设备生产的。但是许多操作者还是没有掌握该设备的实际操作技巧,只有真正掌握了该设备的实际操作技巧之后才能够在节约耗材顺畅的生产的同时还能提高您的工作效率。

生产腻子粉或者保温砂浆之前管理人员必须先熟悉双螺旋锥形混合机的技术性能、内部构造、控制结构的使用原理。运转期间不得离开工作地点以防发生故障而损坏机件,以保证安全生产为前提检查双螺旋锥形混合机全部连接件的坚固程度,减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性,然后闭合总开关通电进行空运转试机。

在空运转试机时必须逐项试验不可减少程序。使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声立即停车检查。在未发现不正常的响声、轴承档发高热、减速器温度直升等不良现象的情况下方可投入生产。

在运转过程中如需铲刮双螺旋锥形混合机槽壁物料,应用竹木器工具切不可用手以免造成不必要的 人身安全事故。应保持搅拌桨两端轴封清洁避免造成物料发黑、变质,混合槽两端外档方孔应保持通畅 ,切勿堵塞以免引起反压力污物渗入轴心,使槽内物料发黑、变质。

定期对双螺旋锥形混合机保养,检查机件、蜗轮、蜗杆、轴承、轴封等各活动部分是否转动灵活以及磨损情况,发现缺陷应及时修复,以便双螺旋锥形混合机能正常使用。

减速器的润滑采用油浸式,其储油量必须保持在油标线上,油质必须保持清洁。如经常使用须每隔三个月换一次新油,更换时应将减速器拆洗清洁后加上新油。如停用时间较长,必须将双螺旋锥形混合机全部擦干净,并用蓬布罩好。

售后服务:1.奇卓公司有多年的生产经验,产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉,产品出厂前都经过严格的检验和反复的测试,合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产,产品图片都是实拍,直接面向用户,没有中间环节,为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月(易磨损件:轴承、油封、密封件除外)的质保期,提供技术!机器有任何的故障问题,都可以与我们进行联系,4.由于产品种类繁多,未能逐一上架,有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我公司取得联系。我公司将为广大客户提供服务,满足客户需求。