

FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀

产品名称	FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:FQ681F-10P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品介绍：FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀是在放料球阀的启闭平台上加装气动装置达到自动控制开关功能。【FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀】采用PPL密封材料,更具耐磨,是牙膏行业真空制膏锅放料的理想产品。是一种特殊结构的放料球阀,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,结构紧凑,密封性能优越,用于精细化工、制药、化工行业反应锅上,也可用在细软颗粒介质输送。是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门,其启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。

FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀【该阀主要使用参数】：

- 1.气缸结构：(单)双作用式
- 2.连接方式分类：法兰
- 3.密封材质分类：软密封、硬密封等。
- 4.制造口径：DN15 DN200
- 5.适用介质温度：0 550
- 6.使用压力：0.1Mpa 2.5Mpa(超高压可定做)
- 7.阀体材料：不锈钢、碳钢等。
- 8.适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。

FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀常见故障

- 1、碳酸钾液体均匀度较差，造成加料管堵塞，形成间歇加料现象，使离心机产生振动。
- 2、放料阀的角度无法调整，离心转鼓转速太快，加料时使物料四溢，易烫伤人体(碳酸钾液体温度在70 左右)；
- 3、放料阀位于离心机顶端，出料时要倾斜，不易操作。

FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀非标定做：

- 1、法兰连接标准定做。
- 2、开关信号反馈定做。
- 3、阀体上开孔要求定做。
- 4、流量调节，开关标尺定做。
- 5、出料口，角度定做。

注：以上或其他定做产品，请在来电时说明要求。

FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀出口安装口径选择：

DN25：25*32、25*40、25*50、25*65

DN32：32*40、32*50、32*65、32*80

DN40：40*65、40*80、40*100、40*125

DN50：50*80、50*100、50*125、50*150

DN65：65*80、65*100、65*125、65*150

DN80：80*100、80*125、80*150、80*200

DN100：100*125、100*150、100*200、100*250

DN125：125*150、125*200、125*250、125*300

DN150：150*200、150*250、150*300、150*350

DN200：200*250、200*300、200*350、200*400

防爆球阀 过滤器 疏水阀 塑料球阀 闸阀 不锈钢法兰截止阀 针形阀 陶瓷球阀

上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【FQ681F-10P气动不锈钢放料球阀】产品质量提供（质量三包）销售后服务