

## 山西流水线 太原工厂流水线自动化流水线厂家

产品名称	山西流水线 太原工厂流水线自动化流水线厂家
公司名称	山西格拉瑞斯金属制品有限公司
价格	870.00/张
规格参数	品牌:格拉瑞斯 型号:多种 产地:山西
公司地址	太原市尖草坪区不锈钢产业园区丰泽路5号三层307室
联系电话	18636852281

### 产品详情

流水线又称为装配线,一种工业上的生产方式,指每一个生产单位只专注处理某一个片段的工作,以提高工作效率及产量;按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。一般包括牵引件、承载构件、驱动装置、涨紧装置、改向装置和支承件等组成。流水线可扩展性高,可按需求设计输送量,输送速度,装配工位,辅助部件(包括快速接头、风扇,电灯,插座,工艺看板,置物台,电源,风批等,因此广受企业欢迎;流水线是人和机器的有效组合,最充分体现设备的灵活性,它将输送系统、随行夹具和在线专机、检测设备有机的组合,以满足多品种产品的输送要求。输送线的传输方式有同步传输的/(强制式),也可以是非同步传输/(柔性式),根据配置的选择,可以实现装配和输送的要求。输送线在企业的批量生产中不可或缺。

(一) 设备操作人员必须熟练掌握各种机械的构造、性能和操作、维护方法、做到专人使用、专人负责。

(二) 操作木工机械时,应穿戴好工作服,扎紧袖口,女同志必须戴好工作帽,辫子放入帽内;不许戴手套、围巾等进行操作。

(三) 机械开始工作前必须先试车，各部件运转正常后方可开始工作。注意：若一两次点火不行；把燃烧机风机空开一会把炉膛内瓦斯气体排放完毕才能第二次试机。

(四) 设备上的轴、链条、皮带轮、皮带及其他运转部分，都应设置防护罩和防护板。

(五) 机械运转中如有不正常情况或发生其他故障时，应立即切断电源，停车检修。

(六) 设备周边多为易燃品，应严禁烟火。

(七) 调试维护设备时，必须切断总电源。