

广州热熔标线涂料厂区划线白色热熔涂料加工生产

产品名称	广州热熔标线涂料厂区划线白色热熔涂料加工生产
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	22.00/吨
规格参数	品牌:新星牌 材质:树脂 颜色:多种颜色
公司地址	广州市白云区石井街道龙湖村龙溪路1601号
联系电话	020-36595992 13434204096

产品详情

2017年路虎交通热熔标线涂料,24小时服务电话13434204096,路虎交通信誉至上,用户第,质量满意,交货准时。集生产销售于一体,物美价廉的热熔标线涂料。

[广州标线涂料供应商](#)

的涂料是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。施工时间短,耐磨性高,造价低。首先要求干燥时间短,操作简单,以减少交通干扰;其次要求反射能力强,色彩鲜明,反光度强,使白天、夜晚都有良好的能见度。

广州标线涂料供应商的热熔型标线涂料最重要的性能是其亮白度和施工时的流动性。它不同于其他道路标线,成分中无溶剂挥发分,施工时靠加热使粉状涂料熔化,然后再利用专门的设备涂敷在地面上,冷凝后成为鲜明的标线。

[广州标线涂料供应商](#)浅谈标线起皮剥落问题:

- 1.路面断裂处的起皮现象。可调整涂料配方,增加粘结力和柔韧性
- 2.路面清扫不干净、不底,或未用下涂剂。应严格按施工程序施工,确保施工质量。
- 3.下涂剂涂后长时间不画线(或在风沙天气施工),易粘上灰尘,会引起标线起皮脱落;下涂剂干燥后应立即画标线。

- 4.标线涂层受路面潮湿程度影响，路面上有水，或比较潮湿一定要采取措施，路面干燥后再施工。施工时应确保路面干燥，在特殊情况下必须赶工，可用人工方法进行干燥；
- 5.环境温度低于5℃，施工质量不稳定，容易引起起皮脱落，熔融温度太低，会严重影响标线与路面的粘结力；如没有下涂剂处理，环境温度宜在10℃以上施工为好。涂料涂敷到路面瞬间温度不宜低于180℃；初冬季节施工应考虑在上午10点至下午3点期间进行，环境温度不宜太低。
- 6.涂料熔化不充分，搅拌不均。施工时涂料应充分熔解，充分搅匀和熟化后方能涂敷；
- 7.水泥路面下涂剂选择不当，新铺水泥路面由于表面碱性大和脆性层存在，易起皮脱落。应选用渗透型下涂剂处理水泥路面可提高附着强度。新浇水泥路面进行认真清扫。