

山东潍坊100kw柴油发电机组

产品名称	山东潍坊100kw柴油发电机组
公司名称	山东赛马力发电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市樱前街5153号
联系电话	17763186330

产品详情

山东潍坊100kw柴油发电机组 详细说明

山东潍坊100千瓦柴油发电机组工厂柴油发电机组生产部400-0876-6593变化，油道堵塞，润滑油送不到摩擦处，机油压力不足会造成烧瓦。油路泄漏是造成机油压力不足的重要原因。这些都是非常重要的200kw柴油发电机组配件。3.机油油面过低，拖拉机上坡、加速和刹车等情况可能造成机油集滤器露出油面，吸入空气不能供油，如果机手没有及时发现机油压力消失，继续行驶，马上就会造成烧瓦。位故障检查日用油箱的燃料位，如需要请加油。检查输油系统，一旦故障排除，把控制开关旋到STOP使故障报警复位。速度不够而停车UNDER—SPEED欠速故障检查柴油机是否过载。检查燃料供应是否充足。检查调速器调速杆有无移位，如有，调好。如果电子调速器有连杆，检查是否活动无阻，如有需要调整之。以上是山东柴油发电机组的详细信息，如果您对山东潍坊、青岛、济南、烟台、日照柴油发电机组的价格、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取相关的最新信息。品质保证，欢迎洽谈。0536-2118178 0536-2118179，联系人：徐女士