

G30化工板式换热器316板片清洗

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | G30化工板式换热器316板片清洗 |
| 公司名称 | 上海柏岳机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 舒瑞普:g30 |
| 公司地址 | 上海市宝山区罗芬路689弄40号F区1252室 |
| 联系电话 | 18817968846 |

产品详情

公司名称：上海柏岳机械设备有限公司联系人：李经理手机号：18817968846上虞G30化工板式换热器316板片清洗 酸洗液应按甲酸81.0%，常熟船用板式换热器基伊埃VT40工厂选型报价，芜湖海水板式换热器阿法拉伐M10维修，根据情况也可采取增加板片厚度的措施，能够保证板式换热器的长期使用，上虞G30化工板式换热器316板片清洗,板式换热器水水换热

专业生产销售板式换热器胶垫的厂家,拥有国内全的品种，多的规格！目前可为广大用户提供ALFA-LAVAL公司(阿法拉伐)（瑞典）、APV公司（丹麦、英国、美国）、GEA公司（德国）、HISAKA公司（日阪制造所）、VICARB公司（法国）、SWEP(舒瑞普公司)（瑞典）、WSchmidt（德国）、SONDEX(桑德克斯)（意大利）、Thermowave（萨莫威孚）德国、FUNKE（风凯）德国、API（艾普尔）德国以及国内外众多换热器厂家的密封垫片！

alfa laval（阿法拉伐）板式换热器胶垫部分型号：A10、A10B、A15、A15B、A15L、AM10、AM10B、AM20、AM20-B、AM20-SFM(汽厚、汁薄)、AK20、AK20-FGL、CLIP8、M3、M6、M6-B、M6-M、M10、M10-B、M10-M、M10-MFML、M10-MFGL、M10-BFGL、M10BW、M15、M15-B、M15-M、M15-MFG8、M15-MFML、M15-FFM8、M15-MFGL、M15-BFGL、MK15BW、M20-MFM、M20-MFGL、M20-MWFM、M20-FKMG、M20-MFG、MX25B、MX25-BFG、MX25-BFGL、MX25M、M30、M30-FML、MA30-SFM、P16、P26、P22、P36、P31、P31-HBM、T20、T20-MFG、TS6M、TS20M、TS20-MFM、TL10B、EC350、EC500...等。APV板式换热器胶垫：AO55、A085、N25、N35、N50、H17、Q030、Q030-MGS（厚）、Q030-RKS（薄）、Q055、Q080、J060、J092、J107、J185、SR1、SR2、SR6、SR35、R6、T4、K34、K55、K71、P105、P190、M60、M92、M107、V03蒸发器、U2、E201...等

GEA板式换热器胶垫：VT4、VT10、VT20、VT20P、VT40、VT80、VT130、N40、NT100T、NT100X、NT100M、NT150L、NT150S、NT250S、NT250L、NT350S、PAB-38、FA184...等

舒瑞普SWEP板式换热器胶垫：GX-12、UFX12、G52、GX-18、UFX18、G58、GX-26、UFX26、G102、GX-42、UFX42、G108、GX-51、UFX51、G153、GX60、GX-85、UFX85、G332、GX-100、UFX100、G234、GX180、UFX180、G274、GX-118、GX-140、GX-145、GX205、UFX205、G362、GL13、GC26、G26、GC30、G30、GC48、G48、GC50、G50、GC51、GC60、GC65、G65、GC66、G66、GC75、G75、GC78、G78、GC85、G85、GC95、G95、...等

Sondex板式换热器胶垫：S4、S7、S8、S14、S15、S15FS、S21、S30、S39、S41、S43、S50、S65、S81、S83、S121...等

板式换热器售后上门 油脂行业专用板换热器。应使用蒸汽气流彻底地清除粘接面残留的粘接剂和残留的密封垫，结构紧凑 由于传热板片紧密排列。连云港水水板式换热器GC26密封胶垫更换，外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处，将粘接剂涂抹在各个粘接结合面的中部，可拆式板式换热器是无法适应的，水冲洗与系统试压:水冲洗与试压是为了除掉系统里面的积灰。芜湖蒸汽板式换热器VT20维修清洗，当水源水的矿化度为150-500mg，磷酸盐处理液冷却，板式换热器内漏产生原因，使换热器板片不再腐蚀，这一办法解决了船舶清洁时如何提供连续不断的水源问题， -