

台湾福南齿轮泵VHP-F-45-A4包邮发货

产品名称	台湾福南齿轮泵VHP-F-45-A4包邮发货
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

台湾福南齿轮泵VHP-F-45-A4包邮发货

台湾FURNAN福南大陆总代理 台湾FURNAN福南大陆办事处

台湾FURNAN叶片泵 台湾FURNAN齿轮泵 台湾FURNAN油泵

台湾福南叶片泵厂家直销

台湾FURNAN福南 FURNAN 油压泵浦 PV2R1,PV2R2系列，PV2R1,PV2R2高压叶片泵

高压叶片泵

PV2R1-4R PV2R1-6R PV2R1-8R PV2R1-10R

PV2R1-12R PV2R1-14R PV2R1-17R PV2R1-19R

PV2R1-23R PV2R1-25R PV2R1-28R PV2R1-31R

PV2R2-26R PV2R2-33R PV2R2-41R PV2R2-47R

PV2R2-53R PV2R2-59R PV2R2-65R PV2R3-52R

PV2R3-60R PV2R3-66R PV2R3-76R PV2R3-94R

台湾福南齿轮泵VHP-F-45-A4包邮发货

在术语上讲，齿轮泵也叫正排量装置，即像一个缸筒内的活塞，当一个齿进入另一个齿的流体空间时，因为液体是不可压缩的，所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间，这样，液体就被机械性地挤排出来。由于齿的不断啮合，这一现象就连续在发生，因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量，泵每转一转，排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转，泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。

实际上，在泵内有很少量的流体损失，因为这些流体被用来润滑轴承及齿轮两侧，而泵体也绝不可能无间隙配合，故不能使流体100%地从出口排出，所以少量的流体损失是必然的，这使泵的运行效率不能达到100%。然而泵还是可以良好地运行，对大多数挤出物料来说，仍可以达到93%~98%的效率。

台湾福南齿轮泵VHP-F-45-A4包邮发货