

徐工XS162压路机钢轮品质无敌

产品名称	徐工XS162压路机钢轮品质无敌
公司名称	徐州威格士伊顿液压科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:徐工 型号:XS162
公司地址	江苏省徐州市泉山区段庄街道瑞年国际
联系电话	0516-85859756

产品详情

徐工XS162压路机钢轮品质无敌钢轮是压路机最重要的组成部分，起到至关重要的作用，钢轮的简介：高频率，高质量；第一无二了的压实效率；适用于道路及其他大型铺路工程；工作重量在7吨至15吨之间；自动起振系统；专利设计的振动步频表；独特的喷水系统。运行重量：11300 kg钢轮宽度：2000 mm振动频率：42HZ/63.3HZ,发动机及液压系统通过垂直开启的机器后部机罩接近，位于机器后部远离操作平台方便日常维护保养，振动单元密封实际使振动轴轴承油的更换周期达3年或3000工作小时。

徐工XS162压路机钢轮品质无敌公司竭诚为用户提供满意的工程机械配件产品，欢迎选购！

联系人：王经理

微信号：13605213465(同手机号)

下面是我公司针对工程机械配件配件系列问题做简要介绍与知识分享：

问：振动压路机钢轮振动传动轴反复断裂原因？

答：一台英格索兰sd-175d型自行式振动压路机，新机使用仅1900h，就出现击振力明显下降和跑偏的现象。检查后发现，钢轮内的振动传动轴已断裂、花键接头6、7上的花键严重磨损，更换上述零件后使用了610h后，又重复出现了上述断轴和花键接头磨损的现象。起初认为是零件装配不当和润滑油不够等原因造成的，故没有做进一步的检查，经与厂家商量后只更换了润滑油，但使用了506h后，再一次出现了同样的问题为此，请厂家用三维坐标仪进行了测量。结果表明，左振动轴8与右振动轴5的轴向最大偏差达10mm，由于两振动轴不同轴，造成振动传动轴不能正常运行，使其同时受扭力和剪力的作用，从而加快了轴的疲劳磨损，导致该传动轴反复断裂和加速花键接头6、7的磨损，造成机器的击振力下降和跑偏。最后，由厂家派专业人员到现场进行了矫正处理，方使左、右两振动轴同轴。重新换件装复后，故障被排除。

问：你们只卖压路机钢轮吗？

答：我们公司直售三一重工，徐工。山推。厦工，柳工，宝马格，科泰重工，卡特彼勒，阿特拉斯·科普柯，中联重科，沃尔沃，酒井等等品牌压路机配件：钢轮，减震器，洒水泵，轮胎等等，进口原材料，精湛工艺生产，质量上等，价格实惠

问：你的钢轮能为我带来什么好处？

答：(1).我们公司有专业的服务团队，可以为你一一解答您的疑惑；公司下属还有摊铺机维修厂和液压泵精修部，拥有十多年的维修经验和技术力量；

(2).我们的钢轮质量好，质量保证，提高工作效率，专业设备，而且还具有很好的售后服务团队，一年之内出现任何质量问题，我们无条件退换；

(3).我们的钢轮价格相当实惠，绝对是最优惠的价格。

徐工XS162压路机钢轮货源充足，受到全国各大用户及施工单位的一致认可。欢迎广大客商致电！