

# 鉴崧四盘行星研磨机 地面抛光机 打磨机S650

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 鉴崧四盘行星研磨机 地面抛光机 打磨机S650   |
| 公司名称 | 太仓鉴崧实业有限公司                |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:鉴崧<br>型号:S650<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 太仓市璜泾镇雅鹿村                 |
| 联系电话 | 13776185653               |

## 产品详情

### S650地坪研磨机用途及特点

S650变速箱采用传送带模式 打破早期齿轮模式，高速行星式研磨；

四小盘高速对转，大盘低速转动，机械平稳运作，超低扭矩力

S650为行星式地坪研磨机，操作更方便，更轻松，效率大幅提升

智能变频调速、可根据不同地面，调整机械速度研磨，故障排除可增加使用效果及方便性

磨片多样化,可根据地板选择磨片，一机多用，操作轻松，外形美观；

机身设计配重，机头研磨压力可三级调节，让研磨达到效果

加装LED灯 计时器 架线杆操作更适用舒服

可配备吸尘装备，实现干湿两种工作模式

### S650地坪研磨机的操作说明

1、将机械从包装箱中取出，平放地面

2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在磨盘上固定好，然后把外护裙调至合适位置。

- 4、将机械平放，四盘自动调整平度，底盘上磨头保证在一个平面上。
- 5、插上电源，调整适合的研磨重量，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。
- 6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。
- 7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨需配套工业吸尘器
- 8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

#### S6研磨机的安全须知

- 1、操作人员须穿戴防水绝缘工作鞋
- 2、使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护
- 3、请检查好电源线是否有破损、老化、若有请立即更换
- 4、电源线选用国标线，保证电源长度不超过100M
- 5、严禁机械压起转动

#### 适用范围：

适用于大面积混凝土地面.石材地面.新旧环氧.艺术地坪等研磨抛光

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 型号model               | S650      |
| 电机motor               | 15HP      |
| 变频功率inverter capacity | 20HP      |
| 电压power source        | 380v      |
| 电流 current            | 29amps    |
| 小盘转速 motor rpm        | 0-1800rpm |
| 大盘转速                  | 0-300Rrpm |
| 重量weight              | 340kg     |
| 磨盘 grinding heads     | 4         |