

青岛玻璃钢风机 工业防腐离心通风机生产厂家

产品名称	青岛玻璃钢风机 工业防腐离心通风机生产厂家
公司名称	青岛通引风机厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	即墨市烟青路百盛商厦北180米路东
联系电话	0532-88515989 13864829988

产品详情

青岛玻璃钢风机 工业防腐离心通风机生产厂家0532-88515989

[玻璃钢风机](#)

在常温下运行一小时后，有时会发现电机温升过高，青岛金泰旭风机小编认为可能由下列原因之一造成。

1.系统阻力过大或玻璃钢风机选配一不合理导致电机超负荷运行，原因是管网阻力系数过大或管路系数的阀门未打开。2、电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求。

3、电机断相运行或接线错误。

4、电源电压过低。

我是山东青岛金泰旭[风机厂家](#)的小编，如果您对[玻璃钢风机](#)

感兴趣或者想要订购产品，可以联系我，或者拨打我们的销售热线：0532-88515989。

青岛玻璃钢风机 工业防腐离心通风机生产厂家0532-88515989