

# WDS80三相测量仪表

产品名称	WDS80三相测量仪表
公司名称	微电联合（湖北）科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	微电联合:WDLYCH WDSY80:AC/DC 85-275 武汉:AC 380 AC 5A
公司地址	武汉市长城园路3号
联系电话	02781620050 18995580751

## 产品详情

### 四、编程操作

#### 4.1 进入和退出编程状态

进入编程状态:

在测量显示状态时按住“SET”键1秒钟，进入密码认证页面，使用“ ”键，“ ”键和“ ”键输入密码（默认用户密码为1111），再按“SET”键就进入编程状态页面。注意：如果输入密码按“SET”键后，退出到测量显示状态，则表示输入密码不正确。

退出编程状态：

在编程状态，一直按住“SET”键2秒钟，退出编程状态，会提示用户选择是否保存设置值，“yes”保存设置值，“no”不保存设置值。按“SET”键保存，按其它键不保存。

#### 4.2 编程操作中按键的使用

功能键SET：确认设置值，进入下一项设置或退出设置。

位选键：循环选定要设置的数码管，选定的数码管呈闪烁状态。