

岩石开采切割机,重庆坤朋切割机023-68663739

产品名称	岩石开采切割机,重庆坤朋切割机023-68663739
公司名称	重庆坤朋机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:坤朋 型号:1400型 电源电压:220V
公司地址	中国 重庆市九龙坡区 重庆市九龙坡区光华机电市场47号
联系电话	86 023 68663739 15823992577

产品详情

品牌	坤朋	型号	1400型
电源电压	220V	功率	18.5 (W)
锯片直径	1400 (mm)		
类型石材机械		800kg (t)	
品牌坤朋		整机重量1300型	
别名开山锯		型号	

该机主要用于野外石料开采作业或岩石基础的基坑开采等。

电机功率：18.5kw;切深500mm

切石机详细说明：

一、前言

我公司为了适应社会生产的发展和需要，研制出qs1200—1400切石机，根据我公司多年的生产经验并征求各地用户的意见，经不断改进，生产出的产品结构合理，质量可靠，深受广大用户的欢迎。

为了方便广大用户，随机说明书壹份，仅供参考，请您在使用机器之前，详细阅读此说明书的有关部分，不可盲目操作，按照说明书的要求使用和保养设备。

如您在使用过程中有什么不清楚的地方，或者对本公司的产品有什么改进意见，请函告我公司，我们深表感谢！

二、用途与结构

我公司最新研制生产的移动式单臂岩石开采切割机，适用于花岗岩、大理石、石炭石，各色沙石的实地开采。解决了不便放炮开采、单用人开采效率低下的难题，该机同时还可切割水泥路面。该机由跑轨、切割机组成。

三、技术参数

配用动力18.5kw-极电机；主轴转速：875转/分；切割盘最高线速度为2567m/分；最大切刻深度 $250 \times 2=500$ mm；最大切割片直径1200-1400mm；行进速度8-20m/小时。

四、安装调试

该机是随工作面任意安装、使用，所以重要把跑轨稳定地平铺在工作面上，装上主机即可工作。随机配四节跑轨可延长工作面。但是不管新机或改换场地，均应检验各紧固件是否松动，如有松动及时紧固，切割盘紧固锁母为右丝扣，向左旋转可拆下切割盘。

行走轮与跑轨侧面间隙的调整是靠前后两对导向轮控制的，调整方法是：松开导向轮架螺栓，使锯盘端面与跑轨一端成平行线，然后锁紧螺栓即可试车生产。

五、使用及注意事项

- 1、传动变速箱，加30#机械油，并经常打开变速箱上盖，检查油面是否淹没链轮齿深。油面最高不超过链轮的三分之一（水平检查）。
- 2、新购机器使用3个月后，应放掉变速箱机油，重新注入新的机油。
- 3、不论新老切割盘安装后，均要对侧摆度进行检测，建议侧摆在2~3mm以内。因该机多是在不良场地工作，切割盘可能自动或人为变形。如果影响切割，及时更换新盘，有条件的可在校平机上校平后在使用。
- 4、不允许在无护罩下开机，机器在工作中，工作人员应避开切割盘的正前方或正后方，以免发生事故。
- 5、工作人员必须戴安全帽，绝缘手套，绝缘鞋及相关的安全防护设施。
- 6、切割原则上垂直进给和移动同时进行，当达到切割深度后，平稳移动，不可强行进给，以免损坏切割片。当金刚石连续损坏3个以上是放，应立即更换新金刚石切割片。以保证切割盘平衡。
- 7、切割到预定程度后，操作垂直进给手轮，把切割盘提出，不可在切割机中停机。切割盘不提出前禁止逆向退出。
- 8、保证足够的水流量，使切割正常进行。
- 9、凡没有进行切割的切割片，需进行开刃，开刃应在砂时上进行切割，刃口锋利后即可正常使用。如果直接使用，切割是切割速度不要快，待刃口凤梨后，方可正常使用。
- 10、停机时要用水把机器清理干净，以待再用。

六、易损件

- 1、金刚石切割片，规格 $24 \times 7.6/8.2 \times 12 \times 88$ （长×宽×高×块）因切割盘生产厂家不同，切割片规格会随之改变，此规格可作参考。

2、盘体规格 $1284 \times 100 \times 6 \times 88$

3、主要部位轴承212、310各1个.