## 百姓家家用太阳能发电

产品名称	百姓家家用太阳能发电
公司名称	山东昌日绿色新能源科技有限公司
价格	35468.00/套
规格参数	品牌:昌日光伏 型号:多晶硅 产地:山东淄博
公司地址	山东省济南市天桥区西工商河路13号重汽翡翠郡 南区19号楼2-801
联系电话	0533-5774419 15053306672

## 产品详情

产品主要特点:

重庆小型太阳能发电设备厂家,苏州家用太阳能发电加盟哪家好!无锡家庭太阳能光伏发电,南阳分布式光伏发电加盟哪家好。民用光伏发电!分布式光伏发电加盟代理,大同家用太阳能发电加盟代理,鞍山太阳能发电系统报价,石河子太阳能发电生产厂家,漳州家用太阳能发电加盟代理!光伏发电的公司,家用光伏发电设备。泉州太阳能光伏发电招商加盟,喀什家庭光伏发电加盟代理,昆明家用太阳能发电系统,家庭分布式光伏发电公司,银川家庭光伏发电加盟代理。南宁家庭光伏发电招商,九江家用光伏发电招商!南通家庭光伏发电加盟哪家好,淮安太阳能发电设备。濮阳家庭太阳能光伏发电,太阳能家庭发电系统。邢台家庭光伏发电加盟价格,大连家庭光伏发电加盟,郴州分布式光伏发电价格,淮南家庭光伏发电加盟价格。家庭安装太阳能发电,家用光伏发电加盟品牌

山东昌日绿色新能源科技有限公司是从事太阳能光伏发电和光伏工程以及分布式光伏发电厂家;昌日光伏产品由太阳能光伏,家庭光伏发电,家用太阳能发电;光伏并网发电系统,光伏离网发电系统及分布式光伏发电系统的研发、生产、销售,安装一站式服务;现面向全国诚招光伏发电加-盟,光伏发电代-理,加-盟合作请致电:0533-5774419/0533-6125829!!!

家用太阳能发电编码:T8435636545(不是联系电话)

## 【原创文章】

二、造成皮带跑偏的原因微型家用太阳能发电皮带跑偏主要由三方面原因所造成:一是皮带两侧所受到的驱动力不平衡;二是滚筒或托辊对皮带产生了侧向力;三是滚筒、托辊、太阳能光伏发电架等主关件 生产加工或安装质量不良,设备在运行过程中产生振动。(一) 皮带两侧所受到的驱动力不平衡,主要原因如下:(1)微型家用太阳能发电的张紧装置,安装或调节不当,使皮带两侧所受张紧力不一致,引起皮带跑偏。(2)皮带硫化接头接偏,接口处不平滑或皮带本身两侧周长不一致,造成皮带两侧张紧力不均匀,引起皮带跑偏。(3)

皮带本身柔韧性不好,且在运行(1)对滚筒、托辊等转动件,在保证其加工精度要求的同时应符合组 装件对其同轴度、端面跳动、轴向窜动的设计要求。

山东昌日绿色新能源科技有限公司 联系人:王经理 手机:15053306671

电话:0533-5774419 /0533-6125829 传真:0533-6125829 http://www.crlsxny.com

地址:淄博市淄川开发区建设路裕景山庄综合楼

(2)对太阳能光伏发电架、接料装置、导料挡板等固定件的生产制造,要保证各安装件安装位置和尺寸的准确性,并使其太阳能光伏发电械强度和刚性达到设计要求。(3)对皮带张紧装置、自动纠编装置、皮带内外清扫装置这些调节件的生产制造,要保证其调节灵活、工作安全可靠。(4)对皮带等外购件产品一定要有技术规范要求,如皮带的材质、柔韧性、厚度均匀性、接口及两侧的周长等,并按规范要求检查验收。(5)零部件生产制造完毕后,在产各托辊工作面不在同一平面内,平面度误差较大;都将引起微型家用太阳能发电在工作时的振动。皮带运行速度越快,振动越大,造成的皮带跑偏现象也越严重。