

# 铝件加工焊接一体 大断面铝件加工焊接

产品名称	铝件加工焊接一体 大断面铝件加工焊接
公司名称	河南省获嘉明星机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市获嘉县产业集聚区
联系电话	0373-4530022 15136725711

## 产品详情

氩弧焊属于闪光焊，施焊时有强紫外线产生。可焊接不锈钢、合金钢、铜、铝等。分为非熔化极氩弧焊（钨极氩弧焊）与熔化极氩弧焊（采用实芯焊丝，保护气体为氩气与CO<sub>2</sub>混合气体）。

施焊时产生的大气污染物主要是NO<sub>x</sub>、O<sub>3</sub>以及MnO<sub>2</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。

对于常用的熔化极氩弧焊，实芯焊丝直径为 1.6，施焊时发尘量为100 ~ 200mg/min,焊接材料的发尘量为2 ~ 5g/kg。

氩弧焊可采用移动式焊接烟尘净化器，同时，必须保证焊接工位局部通风良好，以保证焊工的健康。