

# 判断玻璃钢风机质量好坏的标准

产品名称	判断玻璃钢风机质量好坏的标准
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路 交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

## 产品详情

判断玻璃钢风机质量好坏的标准是什么？玻璃钢风机主要有离心风机、轴流风机、屋顶风机三种结构形式。那么判断玻璃钢风机的好坏有哪些标准呢？

- 1、风机性能是否符合标称的风压风量，符合标称的型能，才会达到实际系统所需的抽送风量。
- 2、风机效率高不高，风机效率高省电，风机效率低、耗电。
- 3、轴承部位的振动值高不高，振动值高风机轴承容易损坏，振动值低轴承寿命长。
- 4、运转噪音如何，噪音是环境污染，影响工作情绪，同时也耗能。玻璃钢风机生产厂家。
- 5、是否考虑维护保养的便利性，风机是设备需要定期保养加油孔、排水孔、检修孔、轴承方便拆装。
- 6、一般而言，看外观可以看出风机好坏，越是注重细节部位，风机一般都还不错。
- 7、玻璃钢风机一般适用在腐蚀性气体抽送风环境，特别要注意防腐能力，要依据气体的成份，针对性的选用防腐树脂。