

# 自动静电喷塑生产线喷涂工件边缘处涂层很薄或流挂严重

产品名称	自动静电喷塑生产线喷涂工件边缘处涂层很薄或流挂严重
公司名称	泰州市新月涂装设备有限公司
价格	398000.00/套
规格参数	品牌:江苏泰州 型号:jsxytz-001 产地:江苏泰州
公司地址	江苏省泰州华港开发区
联系电话	13338872989

## 产品详情

静电[喷塑生产线](#)喷涂工件边缘处涂层很薄或流挂严重：

产生原因：

- 1、涂层厚度太薄（露底）或太厚（流挂）
- 2、粉末涂料自身熔融状态时粘度及流平性不适宜。

解决对策：

- 1、改善喷涂速度及上粉量。
- 2、改用优质粉末涂料。

新月涂装通过FOX7产品研发试验中心，研发出环保型自动化[喷塑流水线](#)

，优质的

前处理系统+15min

快速换色粉房回收系统+智能喷涂系统+智能控温固化系统，保证了[喷塑设备](#)喷涂涂层的质量！

