

无锡格力中央空调全线产品电辅助加热效果好

产品名称	无锡格力中央空调全线产品电辅助加热效果好
公司名称	无锡恒兴世嘉冷暖设备有限公司
价格	33000.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区周新西路9、11
联系电话	0510-89897799 15852805975

产品详情

无锡格力中央空调全线产品电辅助加热效果好

无锡格力中央空调咨询电话:15852805975朱晓婉

地址:无锡市滨湖区周新西路11号(东绛实验学校对面)

官网:<http://www.hxsjln.com>

冬季空调不制热就加氟？别再被维修工忽悠了！

看到有网友说他们北方温度虽然低，但实际室内温度堪比春秋季节，南方的小编披着毛毯表示很羡慕。许多家庭依靠空调取暖，今天小编就带大家一起来分析空调不制热的原因和解决办法，帮助大家好好度过难熬的冬季。

过滤网未清理灰尘

首先空调在夏季使用后基本就停用了，很少会有业主会主动清理过滤网，并且秋冬季节太干燥室内浮尘多，冬季开启时由于有两三个月没有使用，过滤网上吸附的积尘增多，突然开启就会因为灰尘造成出风口的风量小无法感受热量。

我们应该定期保养空调，在夏季使用后要清理过滤网，保持每一季节段清理3-4次。而且在制热时最好在室内摆放一盆水或者打开加湿器，保持室内湿度避免太干燥引起浮尘。

氟利昂不够

这是最常见的空调故障问题了，一般都是在夏季发现氟利昂少了影响制冷效果，但空调使用的年限长而且使用频繁会导致氟利昂减少，制热的循环功能大大降低。这时候找专业人士加氟就可以了。

止逆阀和四通阀出故障

现在很多空调都是热泵型的，其中的止逆阀是用来切换制冷剂的循环，如果止逆阀出了故障会导致制冷系统的阻力减小，使空调冷凝器无法获取热量就出现了制热不足。而四通阀串气同样也会使制热功能降低。更换止逆阀或者四通阀即可。

室外温度太低或房间面积太大

室外温度低于零下和房间面积太大也会会使空调制热效率变低。所以在购买空调时要选择功率和房间像匹配的，这样夏季制冷也不会受到影响。