

黄冈玻璃钢防腐电厂防腐合作热线

产品名称	黄冈玻璃钢防腐电厂防腐合作热线
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

黄冈玻璃钢防腐电厂防腐合作热线（131-6335-9655）玻璃钢防腐，污水池防腐，酸碱池防腐，废水池防腐，中和池防腐，氧化池防腐，酸洗槽防腐，电解槽防腐，三布五油防腐，环氧树脂贴布防腐，玻璃钢防腐隔离层，管道防腐，设备防腐，储罐防腐，槽罐防腐，槽罐车防腐，玻璃鳞片防腐，钢结构防腐，钢结构防火，耐酸砖防腐，耐酸胶泥防腐，花岗岩防腐等工程施工

施工工艺

施工环境

1. 黄冈玻璃钢防腐施工环境温度宜为-15—30℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于10℃时，应采取加热升温措施。
2. 防腐蚀施工前，应根据施工环境温度、湿度、原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。
3. 防腐蚀工程施工现场应防风尘。在施工及养护期间，应采取防水、防火、防曝晒等措施。
4. 黄冈玻璃钢防腐进行防腐工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工。

环氧树脂玻璃钢施工顺序：

涂布底层树脂— 固化— 增强措施— 铺贴玻璃丝布至设计层数— 固化、修整— 涂布罩面树脂— 固化

增强措施：

黄冈玻璃钢防腐在阴阳角、管道周围，施工缝及裂纹处等均需增强措施，其做法是封底层后该部位加铺1—2层玻璃丝纤维布，具体铺贴方法见5.3.4。

铺贴玻璃丝布：本工程采用连续手糊法施工。

底层涂料涂完后连续铺贴玻璃丝布至设计层数。

1. 黄冈玻璃钢防腐玻璃布必须浸泡在配好的环氧树脂料中至完全浸透，拿出来要去掉过多的环氧树脂料，使之存量在20—25%。
2. 先均匀涂刷一层铺衬涂料，随即衬上纤维增强材料，必须贴实，赶净气泡，其上再涂一层涂料，涂料应饱满。
3. 铺衬后，应检查衬层的质量，当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时，应进行修补。
4. 黄冈玻璃钢防腐铺衬时，同层纤维增强材料的搭接宽度不应小于50mm。
5. 贴布原则大致是：先平面，后大面；先上后下，先里后外；先顶后墙。

增强层铺贴完成后，应固化24h，修整表面，然后进行罩面树脂施工。