

深圳铁军智能|江苏无刷防撞摆闸方案厂家

产品名称	深圳铁军智能 江苏无刷防撞摆闸方案厂家
公司名称	深圳市铁军智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜镇观光路1006九星高新产业园2栋
联系电话	0755-23291686 13927481663

产品详情

深圳铁军智能公司是广东地区通道闸门禁解决方案最具实力供应商之一13927481663，最常见的故障问题就是闸机开闸

后不复位或一开到位后立即

复位。那么，出现这种现象我们要如何解决呢？[江苏无刷防撞摆闸方案](#)

公司认为可以从以下几点来出发：

问题一：闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位

当行人通行过后闸机不立即复位(指配有感应复位功能的闸机)，延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位

防撞摆闸检测方法：首先检测圆柱型光电开关及是否对通;有信号输出时主板上的L2或L4指示灯会变亮，否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆。

问题二：防撞摆闸给有效开闸信号后闸机无动作

1、主板指示灯正常，当给有效开闸信号时，L7或者L8指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头(这里包含2个不同方向的信号)，防撞摆闸闸机无动作

检测方法：检测PX接线端的PC、PD的输出电压(AC18V)，检测F2(3A)保险管是否熔断;如正常，检测DX接线端的MA、MB两端是否有电压输出(DC24V)，如有输出，检测电机连线有无脱焊；电机是否损坏

2、主板指示灯均不亮，LED数码管无显示

检测方法：检测PX接线端的PA、PB的电压输出(AC12V);检测F1(2A)保险管是否熔断。如以上都正常，判断主板损坏

问题三：防撞摆闸联机时开闸两台闸机不同步

- 1、两台防撞摆闸闸机时间设置不同
- 2、检查联机线，线路是否松动或脱焊

最后，如果您还想知道[无刷防撞摆闸价格](#)

，敬请关注铁军智能。铁军智能实力雄厚，重信用、守合同，保证产品质量；坚持以稳定可靠品质和优质服务为客户创造价值。