

# 全景数码手板 CNC加工模型厂家

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 全景数码手板 CNC加工模型厂家                      |
| 公司名称 | 深圳市金盛豪精密模型有限公司                        |
| 价格   | 200.00/个                              |
| 规格参数 | 加工方式:CNC加工<br>加工材料:ABS<br>加工颜色:可供客户选择 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇涌头社区黄郎路18号隆凯饰品生态园17栋            |
| 联系电话 | 86-755-29502959 13823587475           |

## 产品详情

### 全景数码手板 CNC加工模型厂家

在做全景数码手板选择塑胶手板加工厂的时候不能只关注价格的问题，而忽视质量的问题，价格低就选择哪家，价格比较低的手板加工厂，塑胶手板加工制作做的很差，表面比较粗糙，以至于在使用上没起到一点作用，白白浪费了手板加工的费用，导致亏损厉害！做手板找家价格相当，品质质量有口碑的手板厂，比如金盛豪手板。

做全景数码手板有哪些程序：

- 1、编程：根据客户所提供的3D图纸，让编程人员进行数据编写程序，让数控加工设备根据这些3D数据进行走刀，翻面加工。
- 2、CNC加工：通过CNC加工设备根据编程人员写的程序进行加工，把板材的材料镗出模型的雏形出来。
- 3、手工处理：在机板铝合金CNC手板模型的雏形出来之后，模型表面是比较粗糙的，需要打磨处理，抛光，让表面变得光滑，去掉表面那层很粗的毛刺之后再行细磨，使手板的外观变得光滑细腻。
- 4、表面处理：完成客户提供的图纸表面处理要求，手板有以下表面处理工艺：
  - a、喷油：将我们已经做出来的手板样品按照客户的要求喷上颜色，又分光色、哑色、橡胶油、透明色、半透明色、透明珠光色、透明磨砂色、荧光色等。
  - b、电镀：为了产品部分细节醒目，涂上的一层烙的产品色，电镀前的样件需光滑。不能有杂质痕迹，然后浸泡在化学药水中。有金色、银色、古铜色等等，塑胶件也能电镀金属并且可以做金

属拉丝，电镀透明透光（分水镀和真空镀）。

c、氧化（阳极处理）：使手板的表面发生氧化反应，形成一层膜，让产品不易刮花。

d、高光：对于手板都是需要喷油处理，通常都是3至4次左右，接着在将进行UV处理，通过这些手段处理之后这样产品立体而漂亮。

5、组装：处理后就是对装配问题进行数据检测，需要在表面处理之前进行试组装。

6、检测：对做好的模型进行检测，检查没有问题就可以给客户送货。

金盛豪手板模型有限公司从事塑胶手板加工11年，有40多名手板加工师傅，引进国外CNC加工设备，加工手板的外观在同行是有口碑的。不管您的订单大小，我们都会认认真真。只是因为我们敬畏您的付出，这是对金盛豪精密的信任，所以金盛豪只有对此付出200%的努力才能回报。