

# 山东0.5毫米藕池防渗膜生产厂家

产品名称	山东0.5毫米藕池防渗膜生产厂家
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	断裂强度:17KN 伸长率:500% 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

使用连体藕池铺设藕池防渗膜种植浅水藕可节约成本，方便管理。但连体池的面积也不能过大，结合地形来选择大小。连体池对水平和底部处理要求严格，要求整体一个水平，底部须夯实，尤其是界格墙的底部。

铺设藕池防渗膜的具体施工方法：1、底部处理。按照面积规划，测定水平并拉线标示，用机械挖去底土20公分，先置于一边，然后夯实底部和四周池边。池边成斜面更经济。2、铺设藕池防渗膜。将膜平摊在底部，边部膜的高度与边墙高度一致，将边墙裹在里面。3、从没有堆土的一面继续取土20公分置于已经铺设的防渗膜面上，然后平底铺膜，就这样一直挖土填土到规划的位置。膜边重叠要求在10-15公分，由技术人员用焊接方式处理。4、在重叠部位进行焊接和缝合后，可在上边砌40-45公分过道墙，以方便行走和田间作业。也可采取装土袋铺设做墙体以减少成本开支。在此要注意在墙体上做流水口1-2个，宽度以10-20公分为宜，深度20公分。过道墙能起到格式化藕池，防止藕徒长浪费养分，达到多结藕结大藕的目的，并方便行走和管理。墙体可以抛光，顶面要做结实。5、边墙修建。用水泥板或砖斜铺砌墙，在宽的一边留进水口和出水口，在此要做好防渗处理。连体池铺设藕池防渗膜规模较大，施工和作业也会在一定程度上增加磨损，建议用质量好点的防渗膜，以达到长期使用的目的。连体池每亩净池需要约710平方防渗膜

很多初涉浅水藕养殖的客户经常会遇到藕池防渗膜鼓出水面的情况，由于对这类情况的不了解，又不知如何处理，很容易因为处理不当对养殖户造成不必要的经济损失。为什么会出现藕池防渗膜鼓出水面这种情况呢？很大的原因是由于施工不当造成的，在前期进行施工时，如果对地面的处理不够平整，会导致藕池防渗膜和地面之间产生间隙，在进行注水时，由于谁的压力比较大，把空气压到一处，这些聚集起来的气体便会鼓起来露出水面。藕池防渗膜鼓出水面应当如何补救呢？如果鼓出水面的部分不影响使用，可以不进行处理，而如果影响了养殖，应当将池中的水进行排放，将鼓起的藕池防渗膜切一个口子，将气体放掉，修补好之后，填土压实后重新注水进行使用。如何避免藕池防渗膜鼓出水面的发生

？首先，在前期的施工时，应当将地面弄得平整，将地面压实，按照一定的方向铺设藕池防渗膜，每卷藕池防渗膜铺完应当立刻回填土压住。注水时应当注意避免水往中间汇集。对于种植户来说，选择优质的藕池防渗膜，并在施工时严格按照标准进行建设，一般的小问题便不会出现，切不可因为省事省工，不按照标准进行施工对经济收益带来不必要的损失。