

陕汽德龙X3000驾驶室总成及全车配件

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 陕汽德龙X3000驾驶室总成及全车配件 |
| 公司名称 | 济南振寅贸易有限公司 |
| 价格 | 36000.00/台 |
| 规格参数 | 陕汽重卡:德龙X3000 x3000:高顶 山东:济南 |
| 公司地址 | 天桥区蓝翔路 |
| 联系电话 | 13406995826 18354115858 |

产品详情

DZ13241290100千斤顶支架总成 件 35.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ13241440047左后悬置支架 件 375.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110011前面罩本体 件 791.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110021格栅 件 234.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110030缓冲块总成 件 8.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110040气弹簧总成 件 44.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110043前面罩左把手总成 件 17.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110050前面罩左铰链 件 48.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110052前面罩右把手总成 件 17.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110056前面罩右铰链 件 48.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110058左侧扰流角板内板 件 126.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110060左侧扰流角板外板 件 94.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110061左侧扰流角板安装板 件 42.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110063右侧扰流角板内板 件 126.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110064右侧扰流角板外板 件 94.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110065右侧扰流角板安装板 件 42.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110070前面罩锁左安装支架总成 件 42.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110072前面罩锁右安装支架总成 件 42.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110075面罩锁拉手柄 件 52.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251110080面罩锁锁座及拉杆总成 件 122.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251150150雨刮器支架总成 件 200.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160100仪表板本体总成 件 929.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160120组合仪表面罩总成 件 97.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160140中间面板总成 件 222.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160150继电器盒检修盖板总成 件 52.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160260驾驶员左侧膝部护板总成 件 29.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160270驾驶员右侧膝部护板总成 件 56.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160280左侧下护板总成 件 66.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160290右侧下护板 件 54.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160300左端板总成 件 16.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160310右端板总成 件 20.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160320ECU检修盖板总成 件 29.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160324储物盒（二） 件 13.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160350仪表板安装横梁总成 件 583.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251160410右仪表台下支架总成 件 18.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251170017顶导流板后支架 件 43.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251170310导流罩安装左支架 件 28.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251170320导流罩安装右支架 件 28.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251210090左车门上铰链总成 件 92.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251210100左车门下铰链总成 件 92.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230011左前翼子板/JN 件 191.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230012右前翼子板/JN 件 191.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230015左前挡泥板 件 17.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230016右前挡泥板 件 17.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230021左后翼子板 件 211.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230022右后翼子板 件 211.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230023挡泥帘 件 33.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230024挡泥帘固定支架(一) 件 5.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230050右后翼子板支架总成 件 89.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251230056夹片 件 2.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240011驾驶室部分左踏板本体 件 283.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240012驾驶室部分右踏板本体 件 283.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240013二级踏板 件 72.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240014三级踏板 件 83.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240015大灯维修口盖 件 66.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240030驾驶室部分踏板支架焊接总成 件 71.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240051一级踏板本体(左) 件 89.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240052一级踏板本体(右) 件 89.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240053一级踏板(左) 件 99.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240054一级踏板(右) 件 99.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240070一级踏板支架焊接总成(左) 件 298.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240080一级踏板支架焊接总成(右) 件 294.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240130一级踏板总成/工程车 件 235.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240150一级踏板支架焊接总成(右)/工程车/6*4 件 121.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240200一级踏板支架焊接总成(右) 件 198.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251240340一级踏板支架焊接总成(左)/工程车/6*4 架 166.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251243800一级踏板支架焊接总成（左）/工程车/6*4 件 290.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251243900一级踏板支架焊接总成（右）/工程车/6*4 件 290.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251290027左侧护板 件 643.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251290028右侧护板 件 643.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251290036左后围护板 件 174.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251290037右后围护板 件 174.00 陕汽德龙X3000驾驶室

DZ14251290043左护板后固定支架总成 件 13.00 陕汽德龙X3000驾驶室