

富士伺服驱动器过热维修厂家售后点

产品名称	富士伺服驱动器过热维修厂家售后点
公司名称	北京慧博时代科技有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区南翔镇科盛路515号7幢6010室
联系电话	18800339138

产品详情

北京慧博时代科技有限公司上海分公司提供专业的富士伺服驱动器过热维修售后服务，本公司拥有健全的富士伺服驱动器过热维修检测测试平台，具备快速准确地查找富士驱动器的故障点，并及时进行修复工作，凡经过我们公司维修的富士驱动器产品一律进行系统测试，确保维修质量，保修6个月！富士驱动器维修售后服务电话：北京010-88459350 上海021-54257837 深圳0755-84576463

北京慧博时代科技有限公司上海分公司是一家专业从事芯片级维修CPU主板、伺服驱动、工控机、控制器、变频器、PLC、NCU、人机界面、电源模块、软启动器等。

我们“慧博人”以技术服务说话，多做事，以实力说话，让所有了解我们的人都信赖我们，因为他们都需要慧博，而慧博也是您们最忠实的伙伴。慧博注重的是技术和服务，因为服务好所以客户源源不绝。并且在我司检测不收一分钱，没修好不收一分钱，保修期内不收一分钱。

富士伺服驱动器维修型号：

RYH152F5-VV2,RYP500S3-VBC,RYP101S3-VBC,RYP201S3-VBC,RYP401S3-VBC,RYP751S3-VBC,RYP500S3-VBC6,RYP101S3-VBC6,RYP201S3-VBC6,RYS500S3-VVS,RYS101S3-VVS,RYS201S3-VVSRYS401S3-VVS,RYS751S3-VVS,RYS102S3-VVS,RYS152S3-VVS,RYS202S3-VVS,RYS302S3-VVS,RYS402S3-VVS,RYS502S3-VVS,RYS500S3-VVS6,RYS101S3-VVS6,RYS201S3-VVS6,RYS500S3-VSS,RYS101S3-VSS,RYS201S3-VSS,RYS401S3-VSS,RYS751S3-VSS,RYS102S3-VSS,RYS152S3-VSS,RYS202S3-VSS,RYS302S3-VSS,RYS402S3-VSS,RYS502S3-VSS,RYS500S3-LPS,RYS101S3-LPS,RYS201S3-LPS,RYS401S3-LPS,RYS751S3-LPS,RYS102S3-LPS,RYS152S3-LPS,RYS202S3-LPS,RYS302S3-LPS,RYS402S3-LPS,RYS502S3-LPS,RYS500S3-LSS,RYS101S3-LSS,RYS201S3-LSS,RYS401S3-LSS,RYS751S3-LSS,RYS102S3-LSS,RYS152S3-LSS,RYS202S3-LSS,RYC101D3-VVT2

富士伺服驱动器维修常见故障：

有无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错。

服务流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：与客户联系，征求用户维修意见，客户确认报价后进行维修。

第六步：维修内容包括排除已知的故障，对老化、损坏的元件进行更换，对整机内外进行彻底的清洗和保养等。

第七步：修复后对设备进行模拟负载测试，完成后发回客户，由客户上整机进行现场测试。

第八步：在整机正常工作的情况下，进入系统维修时间。

1.标准维修时间7个工作日左右(可能受特殊元器件采购周期影响)；加急维修1-3天

2.外地客户酌情考虑设备的来往路途时间。

3.保修承诺：我们承诺为客户的维修设备提供六个月保修时间。

慧博维修全国联系方式：

北京总部：北京经济技术开发区（亦庄）科创十四街6号赛蒂国际工业园3号楼403A室

电 话：010-88459351/88459352

上海分部：上海市闵行区浦江镇兴达路69号401

电 话：021-54257837/54257867

深圳分部：广东省深圳市鸿进路鸿基花园三期3栋B1108

电 话：0755-84576463/84576481