1201652滤芯分离滤芯油水分离滤芯

产品名称	1201652滤芯分离滤芯油水分离滤芯
公司名称	新乡市东成滤器有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:东成滤器 型号:1201652 包装:中性包装
公司地址	河南新乡北环过滤工业园
联系电话	0373-2678239 15090316524

产品详情

- 1、油水分离滤芯特点:
- 1) 用双面涂敖聚四氟乙烯材料的200目不锈钢网,流动阻力小,分离效率高;
- 2) 结构及材料均符合API-1581要求:
- 3) 规格品种齐全,可满足各种过滤器的要求
- 2、使用注意事项:
- 1)从壳体内取出分离滤芯后,将其浸在洁净的燃料中,同时用软绸布或软毛刷轻轻地擦洗滤网表面:
- 2)表面检查:通过端盖握住滤芯,用肉眼对整个滤网表面进行检查,率网上应无任何破损或孔眼。若发现4mm以下的孔眼时应进行修补,若孔眼超过4mm则应报废;
- 3) 淋水试验:通过端盖握住滤芯,让其倾斜一定的角度,慢慢地向整个滤网表面淋水(水应当是自然的流下,不得有喷射),淋水高度不得超过7mm。若水份在滤网上聚成珠状,并沿表面顺畅地流下,而且无浸润现象,说明滤网憎水性能良好,可以继续使用;
- 4) 若滤芯表面检查及淋水试验合格,将滤芯在洁净的燃料中反复提拉几次,出去滤网上残留的水份后,便可重新装入壳体;

- 5)对孔径小于4mm的孔眼进行修补时,应用环氧树脂胶。修补完毕后,应从新进行淋水试验。试验合格后方可继续使用;
- 6)若滤芯淋水试验不合格,可用热水刷洗滤网,也可用热水对滤网表面进行喷射冲洗。清晰完后,晾干。重毕新进行淋水试验。若淋水试验仍不合格,则此滤芯报废;
- 7) 重新安装滤芯时,应注意安装牢靠保证密封良好。