

卧式刹车蹄片投铆机广泛用于汽车制造业及修理行业

产品名称	卧式刹车蹄片投铆机广泛用于汽车制造业及修理行业
公司名称	滕州市弘业重工机械厂
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:弘业重工 型号:TM210-100 产地:山东滕州
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河东路1188号
联系电话	0632-5819008 15006721322

产品详情

滕州弘业卧式刹车蹄片投铆机在继承传统的基础上，进行了进一步的改进，使用起来灵活、方便，特别适合于汽车制造业及修理行业。目前在我国的已被广泛应用。

卧式刹车蹄片投铆机优点

- 1、结构简单，性能稳定；
- 2、体积小，一体柜式结构，可随时移动；
- 3、操作快捷、方便，一人即可完成；
- 4、无需任何加热处理；
- 5、液压系统，传动平稳，强度可靠，消除了联接体间的间隙；
- 6、主机系统与不同的铆钳搭配，可形成不同规格的铆接设备；
- 7、铆头任意更换，可形成不同的铆接形状；
- 8、低噪音；铆接压力、行进速度均可调整。

卧式刹车蹄片投铆机常见故障及排除方法

- 1、工作时活塞杆不动或保压时压力明显下降

原因：高压泵内有异物或油封损坏 排除方法：清洗更换

控制阀内有异物 磨损或损坏 清洗、研磨或更换

油泵反转 调电机线头

调节阀杆松动 调节紧固阀杆

油箱内油液不足 补充油液

2、压力不稳或爬行现象

原因：油液不清洁或油泵阀不清洁 排除方法：更换油液或拆除清洗泵阀

油液或管道内有空气 空往返行程数次

高压油泵或控制阀油封损坏 更换

油液不足使油泵出现吸空现象 加足油液

3、漏油

原因：油封损坏、紧固螺塞未拧紧油箱漏 排除方法：更换油封，拧紧螺塞堵塞油箱漏点。

- 若有质量问题，15天包换、保修一年
- 客户建档，质量跟踪服务
- 免费维护。
- 异地购机，全国联保

【付款方式】

可来电，预付30%定金，发货前视频验货付清楚余款(其他部分产品可支持现付定金，其他可由物流代收
(请客户在购买或者是在下单前)

(请先通过电话或微信跟我们的也业务人员沟通或者来电咨询)

【1】价格问题：价格以本公司实际报价为准！

【2】产品问题：销售本公司所有商品我们公司在发货之前都进行非常严格的质检，确保产品无任何问题才发货！

【3】产品图片：由本公司图片100%实物拍摄，及个别产品机器可能由于光线及显示器等原因！

【4】产品属性：下单前或者购买之前请咨询您所需要的商品型号、规格、尺寸、以便确认您所需的产品是否有货！

手机：15006721322（微信）电话：0362-5819008

联系人：刘永

QQ : 429803678

厂址:滕州市北池工业园区

公司网址 : <http://www.tengzhou2.com/>

<http://www.zuanchuang1.com>

<http://www.tengzhou1.com/>

大车定位仪 镗鼓机 压力机 投铆机 冷铆钳 钢圈换顶机 龙门液压机 四柱液压机
单臂液压机 摇臂钻 液压 牛羊舔砖液压机、水箱成型液压机、粉末成型液压机、茶叶压块机、花
肥营养块液压机、防盗门液压机、电动车铁皮壳液压机、电机定子转子液压机、雨棚液压机、炉盖成型
液压机、耐火砖成型液压机、鱼饵压块液压机、铝屑成型液压机、刹车片成型液压机、树脂井盖成型液
压机、漏粪板成型液压机、盾牌成型液压机、钢木门成型液压机、液压实轮胎压胎机、五金专用液压机
、薄板冲压液压机