

维修宝元系统LNC-M520H,宝元系统低价维修

产品名称	维修宝元系统LNC-M520H,宝元系统低价维修
公司名称	东莞市天驰机电设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:宝元 型号:LNC-M520H 产地:中国
公司地址	中国广东东莞万江区泰新路大塘电商中心A区301
联系电话	86 0769 89799887 18122859727

产品详情

宝元数控系统LNC-M520HC主机加工过程中，加工程序无故乱码或者丢失，这是什么情况？东莞天驰机电告诉你怎样检测故障宝元系统维修LNC-M520H,免费提供宝元系统故障咨询。

宝元系统出现程序丢失或乱码一般是加工时读取数据时出错导致。有以下几种情况会导致这种情况：

- 、系统中毒，这时要杀毒并重装系统，而且程序电脑也要进行杀毒操作。
- 、磁碟CF卡有故障，这时要更换CF卡并重装系统。
- 、CF卡读取电路故障，这时需要维修系统才能解决。东莞天驰机电设备有限公司宝元代理商,指定宝元系统维修厂家,专业提供宝元系统维修，宝元系统各型号维修,多种故障维修,也可提供宝元系统升级服务，重装系统软件维修服务。专注LNC宝元数控系统维修13年，提供宝元系统低价维修,经验丰富，配件充足。宝元控制板维修、宝元控制器维修、宝元显示屏维修、宝元人机界面维修、宝元CPU板维修、宝元IO板维修等。