

西门子伺服电机编码器报警

产品名称	西门子伺服电机编码器报警
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	西门子:编码器损坏维修 伺服电机:西门子系统电机维修 德国:加工中心伺服电机坏
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子伺服电机编码器报警维修，西门子数控系统编码器损坏维修，西门子主轴电机编码器报警维修，西门子电机十年维修技术，配件齐全，全套检测仪器，欢迎送机现场维修。

西门子伺服电机编码器报警维修，伺服电机编码器维修，伺服电机刹车维修，伺服电机抱闸维修，电机短路维修，伺服电机磁铁落维修，转子更换，轴更换，西门子伺服电机主轴维修，X轴伺服电机维修，Y轴电机修理，Z控制轴伺服电机维修，西门子1PH维修，西门子伺服电机1FT5维修，伺服电机1FT6系列维修 1FK6系列维修 西门子防爆伺服电机1K7系列维修

西门子伺服电机编码器报警维修，三相交流伺服电动机应用广泛，但通过长期运行后，会发生各种故障，及时判断故障原因，进行相应处理，是防止故障扩大，保证设备正常运行的一项重要的工作。

一、通电后电动机不能转动，但无异响，也无异味和冒烟。

1. 故障原因 电源未通（至少两相未通）； 熔丝熔断（至少两相熔断）； 过流继电器调得过小； 控制设备接线错误。

2. 故障排除 检查电源回路开关，熔丝、接线盒处是否有断点，修复； 检查熔丝型号、熔断原因，换新熔丝； 调节继电器整定值与电动机配合； 改正接线。

二、通电后电动机不转有嗡嗡声

1. 故障原因 转子绕组有断路（一相断线）或电源一相失电； 绕组引出线始末端接错或绕组内部接反； 电源回路接点松动，接触电阻大； 电动机负载过大或转子卡住； 电源电压过低； 小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬； 轴承卡住。

2. 故障排除 查明断点予以修复； 检查绕组极性；判断绕组末端是否正确； 紧固松动的接线螺丝，

用万用表判断各接头是否假接，予以修复； 减载或查出并消除机械故障， 检查是否把规定的面接法误接；是否由于电源导线过细使压降过大，予以纠正， 重新装配使之灵活；更换合格油脂； 修复轴承。

三、电动机起动困难，额定负载时，电动机转速低于额定转速较多

1. 故障原因 电源电压过低； 面接法电机误接； 转子开焊或断裂； 转子局部线圈错接、接反； 修复电机绕组时增加匝数过多； 电机过载。
2. 故障排除 测量电源电压，设法改善； 纠正接法； 检查开焊和断点并修复； 查出误接处予以改正； 恢复正确匝数； 减载。

四、电动机空载电流不平衡，三相相差大

1. 故障原因 绕组首尾端接错； 电源电压不平衡； 绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。
2. 故障排除 检查并纠正； 测量电源电压，设法消除不平衡； 消除绕组故障。

五、电动机运行时响声不正常有异响

- 故障原因 轴承磨损或油内有砂粒等异物； 转子铁芯松动； 轴承缺油； 电源电压过高或不平衡。
- 故障排除 更换轴承或清洗轴承； 检修转子铁芯； 加油； 检查并调整电源电压。

六、运行中电动机振动较大

- 故障原因 由于磨损轴承间隙过大； 气隙不均匀； 转子不平衡； 转轴弯曲； 联轴器（皮带轮）同轴度过低。
- 故障排除 检修轴承，必要时更换； 调整气隙，使之均匀； 校正转子动平衡； 校直转轴； 重新校正，使之符合规定。

七、轴承过热

1. 故障原因 滑脂过多或过少； 油质不好含有杂质； 轴承与轴颈或端盖配合不当（过松或过紧）； 轴承内孔偏心，与轴相擦； 电动机端盖或轴承盖未装平； 电动机与负载间联轴器未校正，或皮带过紧； 轴承间隙过大或过小； 电动机轴弯曲。
2. 故障排除 按规定加润滑脂（容积的1/3-2/3）； 更换清洁的润滑滑脂； 过松可用粘结剂修复，过紧应车，磨轴颈或端盖内孔，使之适合； 修理轴承盖，消除擦点； 重新装配； 重新校正，调整皮带张力； 更换新轴承； 校正电机轴或更换转子。

八、电动机过热甚至冒烟

故障原因 电源电压过高； 电源电压过低，电动机又带额定负载运行，电流过大使绕组发热； 修理拆除绕组时，采用热拆法不当，烧伤铁芯； 电动机过载或频繁起动； 电动机缺相，两相运行； 重绕后定于绕组浸漆不充分； 环境温度高电动机表面污垢多，或通风道堵塞；

故障排除 降低电源电压（如调整供电变压器分接头）； 提高电源电压或换粗供电导线； 检修铁芯，排除故障； 减载；按规定次数控制起动； 恢复三相运行； 采用二次浸漆及真空浸漆工艺； 清洗电动机，改善环境温度，采用降温措施

西门子伺服电机编码器报警维修型号：

西门子伺服电机1PH型号

1PH7228-7HF00-0HA0 1PH7167-2NF03-0CC00 1PH7105-2NF02-0BA0
1PH7228-2HD00-0EA0 1PH7186-2HF00-0AA3 1PH7103-2NF02-0BA0
1PH7103-2HG02-0CA0 1PH7103-7HG02-0CA0 1PH7107-2HF02-0CA0
1PH7107-7HF02-0CA0 1PH7133-2HD02-0CA0 1PH7133-2ND02-0CA0
1PH7133-7HD02-0CJ3 1PH7133-7ND02-0CA0 1PH7133-7QD02-0CJ3
1PH7137-2HD02-0CA0 1PH7137-2HG02-0CA0 1PH7137-7HD02-0CA0
1PH7137-7HG02-0CJ3 1PH7137-7NG02-0CJ0 1PH7137-7QD02-0CJ3
1PH7163-2HD03-0CA0 1PH7163-2HF03-0CA0 1PH7163-2ND03-0CA3
1PH7163-2QD03-0CA3 1PH7163-7HD03-0CA0 1PH7163-7ND03-0CA3
1PH7163-7QF03-0CA3 1PH7224-2DB00-4AA6 1PH7224-2AF13-0BC2

西门子电机1FT系列维修型号：

西门子电机 1FT6086-1AF71-1EG1

西门子电机 1FT6086-1AF71-1EH1

西门子电机 1FT6086-1AF71-3AH1

西门子电机 1FT6086-1AF71-3EG1

西门子电机 1FT6086-1AF71-4AG1

西门子电机 1FT6086-1AF71-4AH1

西门子电机 1FT6086-1AF71-4EG1

西门子电机 1FT6086-8AC71-1EA0

西门子电机 1FT6086-8AC71-4AH0

西门子电机 1FT6086-8AF71-4AH0

西门子电机 1FT6086-8AH71-3AG1

西门子电机 1FT6086-8SH71-3AG1
西门子电机 1FT6086-8SH71-4AH1
西门子电机 1FT6086-8WH71-4EG1
西门子电机 1FT6086-8WZ71-1EH0-
西门子电机 1FT6102-0AC71-4EG1
西门子电机 1FT6102-1AC71-3EG1
西门子电机 1FT6102-8AB71-4AA0
西门子电机 1FT6102-8AC71-4AB0
西门子电机 1FT6102-8AH71-4AG1
西门子电机 1FT6105-0SC71-4EB0
西门子电机 1FT6105-1AC71-1EH1
西门子电机 1FT6105-1AC71-3EH1
西门子电机 1FT6105-1AC71-4AG
西门子电机 1FT6105-8AC71-1EA1
西门子电机 1FT6105-8AC71-3CL9
西门子电机 1FT6105-8AC71-4AA0
西门子电机 1FT6105-8AF71-1AK4
西门子电机 1FT6105-8SF71-3AG
西门子电机 1FT6106-8SF71-3AG0
西门子电机 1FT6108-8AC71-4AB0
西门子电机 1FT6108-8SC71-1EB1