

MP377屏幕无法触摸维修

产品名称	MP377屏幕无法触摸维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

MP377屏幕无法触摸维修

专业维修变频器触摸屏维修 维修伺服器触摸屏维修 NSK伺服维修触摸屏维修 等周

西门子802C按键膜更换维修销售，西门子802S按键膜更换销售，按键不灵维修，报故障维修，通讯不上维修，不能复位维修，按键烂维修，802S机械面板销售，西门子802SC按键膜销售

维修流程：

- 1.客户根据故障来电寻求技术部帮助，工程师认为，故障可由客户自行解决的，我们将提供免费解决方案；不能自行解决的，客户可送变频器，或快递设备到迪昊公司
- 2.公司当天安排维修工程师检测。检测报告出来后，公司接单人员及时将检测报告传真给客户。客户在阅读检测报告后，若决定维修，就与我公司签订维修合同及汇款到公司帐号

3.若不维修，公司可及时为您公司办理快递业务，寄回贵公司，维修公司无需承担任何费用。产品维修后，产品的外壳上有维修的保修标签，上面有保修日期！送货单，收据，名片等上面均有，请保管好以后作为维修凭证，免费保修。

西门子触摸屏维修-西门子控制面板维修-西门子操作屏维修-西门子控制盘维修-

西门子人机界面维修6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板

6AV6545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示

6AV6545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示

6AV6545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV3637-1LL00-0AX1 OP37按键式触摸屏维修

6AV6545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板，5.7寸彩色中文

6AV6545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示

6AV6545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示

6AV6545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示

6AV6648-0AC11-3AX0西门子Smart700-7寸销售维修 6ES6640-0AA00-0AX0(TD200)；4行液晶

6ES7272-1AA10-0YA0(TD200C)；2行液晶 6AV6640-0AA00-0AX0(TD400C)；4行

6AV 017-1NE30-0AX0(TD17-DP12) 6ES7272-1AA30-0YA0(TD200C) 6ES7272-1AA30-0YA1(TD200C)

6ES7272-1AA20-0YA1(TD200C)