

# 西门子C98043-A7001-L1主板修理

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 西门子C98043-A7001-L1主板修理        |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司                    |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址） |
| 联系电话 | 15001963708                   |

## 产品详情

### 西门子C98043-A7001-L1主板修理

上海直流调速专业维修，6RA7018维修，6RA7013维修，6RA7081维修，6RA2485维修，6RA2431维修，6RA2818维修，6RA2831维修，6RA2318维修，6RA2331维修，西门子直流调速维修中心

直流CUD1板维修，C98043-A7001-L1维修，C98043-A7001-L2维修，C98043-A7002-L1维修 C98043-A7002-L4维修，C98043-A7014-L1维修，C98043-A7014-L2维修，C98043-A7004-L1维修，西门子C98043-A7001-L1\L2,C98043-A7002-L4,L1,C98041-A7004-L6,C98043-A7014-L1\L2

专业维修西门子直流调速，西门子6RA70全系列直流专业维修，6RA7087维修，6RA7085维修，6RA7025维修，直流电源板维修，CUD1直流主板维修，直流励磁板维修，大量齐全配件，模拟负载测试，优化。

直流故障常见，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，F031,F005,F068,F052，F004，FO11,F042等故障。