

684芯光缆交接箱厂家介绍

产品名称	684芯光缆交接箱厂家介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GLJX-684J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

684芯光缆交接箱厂家介绍---宁波品悦通信设备有限公司

温馨舒适的现代家居生活，其实离不开互联网络，可是通信设备产品684芯光缆交接箱品牌众多，产品种类繁多，对于那些预算不多的朋友，如何才能挑选到适合自己的好产品呢？今天笔者就为大家搜罗了一套超值又实惠的通信设备产品684芯光缆交接箱，不但价格优惠、功能实用，还有丰厚的礼品相赠，买到既是赚到，下面赶快来看看吧，684芯光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务，对于光缆交接箱需求量较高的大客户，我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力，宁波品悦通信已经成为了浙江684芯光缆交接箱优选购供应商之一。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

684芯光缆交接箱使用和维护：

1、使用原理图：

2、光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600m

m，如图所示：

- 3、 光缆固定至底部光缆引入单元。
- 4、 主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。
- 5、 一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。
- 6、 每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。
- 7、 光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。

684芯光缆交接箱尾纤与跳纤路由：

- 1) 从熔接储纤盘停泊区中取出需要开通的尾纤；
- 2) 取出的尾纤通过走纤单元的汇聚-分流后进入光分路器相应端口。
- 3) 暂时不开通的闲置尾纤仍停泊于储纤盘中，见图15。尾纤收容时须将储纤盘拉开至大位置，再将多余的纤盘存在储纤盘内，以确保储纤盘能正常打开。

传输线路不通或传输效果差

不恰当的弯曲半径造成光缆/纤的性物理变形，增加传输损耗；进缆时操作不当折断光纤。

工程人员施工时必须注意走纤的弯曲半径保护(转弯和箱体进出缆瓶颈处)，走纤时的路由设计合理。

连接不紧，光纤活动连接器(适配器，尾纤/调纤)损耗大。

所有的螺纹、插拔式机械连接件的紧固性进行检查，达到它们规定的要求。

光分路器老化或损坏。

更换光分路器。

光纤容易脱落，不可靠

光纤/缆在物理结构发生突然变化的位置脆弱，极易损坏，影响整个网络的安全性和可靠性。

在施工时对光缆固定开剥保护、安全接地、熔接点保护部分必须严格谨慎操作，不允许出现丝毫错漏。

冗纤存放混乱

设计时未规划好足够长度的冗余纤芯或施工人员随意性造成。

产品规划设计时必须考虑好空间和足够长度的冗余纤芯，施工时做到清晰、整齐。

宁波品悦通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。合作伙伴：中国电信、移动、联通、广电等……