

2018深圳沥青公司沥青厂家沥青路面施工单位

产品名称	2018深圳沥青公司沥青厂家沥青路面施工单位
公司名称	深圳市龙峰沥青工程有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	型号:AC-10 规格:5/7/10 材料:改性沥青
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中盛工业园A3栋1楼（注册地址）
联系电话	18823856545

产品详情

2018深圳沥青公司/沥青厂家/沥青路面施工单位

沿河乡场镇沿双公路路面上分外热闹，数辆铺路机、压路机正紧张忙碌着。放眼望去，随之延伸的路面皆已全部铺成柏油路面。2018深圳沥青公司/沥青厂家/沥青路面施工单位至此，沿双公路（一期）工程，沿河乡场镇至迎红村路段全线柏油路面全部铺设完成。

“我老家在迎红村，那里山高峡深，曾经不通公路让我们出行受尽艰辛。现在，这么好的一条公路修好了，我们的出行方便多了，不仅安全还节约时间，这是我们原来做梦也想不到的！”看到刚刚铺好的柏油路面公路，沿河乡群众胡显平高兴地说。

横向和纵向接缝的处理

沥青混凝土路面的接缝处理，是直接影响路面平整度和行车舒适性的重要工序，必须由有经验的人员按施工要求管理和操作，施工要认真、仔细。

A、横向接缝的处理：2018深圳沥青公司/沥青厂家/沥青路面施工单位沥青混合料路面铺筑施工期间需要暂停施工时，中、下层采用平接或斜接缝，面层应采用平接缝。横向缝接缝施工前应涂刷粘层油并用熨平板预热。

B、纵向接缝的处理：上下层的纵缝应错开150mm（热接缝）或300~400mm（冷接缝）以上，2018深圳沥青公司/沥青厂家/沥青路面施工单位若应用两台摊铺机梯队作业时，纵向接缝应采用热接缝，将已铺部分留下100~200mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后做跨缝碾压以消除缝迹。当必须采用冷接缝时宜采用平接缝和自然缝。纵向接缝应设置在通行车辆轮辙之外，与横坡变坡线重合应控制在15cm以内，与下卧层接缝错出至少15cm。

沥青混合料的碾压

沥青混合料的碾压按初压、复压、终压三个阶段进行，并采用不同的碾压机械、碾压速度、碾压遍数及碾压温度，2018深圳沥青公司/沥青厂家/沥青路面施工单位力争在短的时间内将混合料压实成型以达到要求的密实度。